

일광IC교(울산) 교면포장 S1

손상물량표


교면포장

S1



번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	0.3	1	m	0.15
3	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		1	m	0.50
4	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
5	구	방호벽	망상균열	0.1	0.6	1.0	2	m	1.20
6	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	0.3	1	m	0.15
7	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열	0.2	3.5		1	m	3.50
9	구	방호벽	균열	0.2	0.4		4	m	1.60
10	구	방호벽	균열	0.1	1.5		1	m	1.50
11	구	방호벽	균열	0.1	1.5		1	m	1.50
12	구	방호벽	방음판 파손		0.2	0.1	1	m	0.02
13	구	방호벽	균열	0.2	1.5		26	m	39.00
14	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
15	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
16	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
17	구	방호벽	망상균열	0.2	1	1	1	m	1.00
18	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
19	구	방호벽	균열	0.2	0.2		2	m	0.40
20	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부산

울산 →



KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열		누수, 습윤	백태	기타
	철근노출		소성변형	들뜸	No. 001


일광IC교(울산) 교면포장 S2

손 상 물 량 표



교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	35.0		1	m	35.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.5		29	m	43.50
3	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
4	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
6	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	m	1.20
7	구	방호벽	균열	0.2	3.5		1	m	3.50
8	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
9	구	방호벽	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
10	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	m ²	0.50
11	구	방호벽	방음판 파손		0.2	1.0	1	m ²	0.20
12	구	방호벽	균열	0.1	1.5		1	m	1.50
13	구	방호벽	망상균열	0.1	0.8	1.0	1	m ²	0.80
14	구	방호벽	균열	0.1	0.8		1	m	0.80
15	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
16	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	m ²	0.50
17	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY
PLAN



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸		No. 002

일광IC교(울산) 교면포장 S3

손 상 물 량 표


교면포장

S3



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	7.0		1	m	7.00
2	구	방호벽	망상균열	0.2	1.5		31	m	46.50
3	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	m ²	0.50
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	구	방호벽	망상균열	0.1	0.4	0.4	1	m ²	0.16
6	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
7	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
8	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
9	구	방호벽	방음판 파손		0.2	0.1	1	m ²	0.02
10	구	방호벽	망상균열	0.1	0.6	1.0	1	m ²	0.60
11	구	방호벽	망상균열	0.1	0.4	0.4	1	m ²	0.16
12	구	방호벽	균열	0.2	17.0		1	m	17.00
13	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	m	1.00
14	구	방호벽	망상균열	0.2	0.5	1.0	1	m ²	0.50
15	구	방호벽	망상균열	0.2	0.5	1.0	1	m ²	0.50
16	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	1.0	1	m ²	0.60
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →



KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

일광IC교(울산) 교면포장 S4

손 상 물 량 표


교면포장

S4



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	18.5		1	m	18.50
2	구	방호벽	균열	0.2	1.5		30	m	45.00
3	구	방호벽	망상균열	0.1	0.6	1.0	1	m ²	0.60
4	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
5	구	방호벽	망상균열	0.1	1.5	1.0	1	m ²	1.50
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
8	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	m ²	0.50
9	구	방호벽	망상균열	0.1	1.5	0.3	1	m ²	0.45
10	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11	구	방호벽	균열	0.2	16.0		1	m	16.00
12	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
13	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m ²	1.00
14	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
15	구	방호벽	균열	0.1	0.7		1	m	0.70
16	구	방호벽	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00
17	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
18	구	방호벽	망상균열	0.1	0.7	1.0	1	m ²	0.70
19	구	방호벽	망상균열	0.2	2.3	0.3	1	m ²	0.69
20	구	방호벽	균열부 백태	0.2	0.4		1	m	0.40
21	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.3		1	m	1.30
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →



KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	돌뜸	No. 004

일광IC교(울산) 교면포장 S5





손상물량표

교면포장


[illegible]

KEY PLAN



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역					
	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 005	

일광IC교(울산) 교면포장 S6





손상물량표

교면포장

[illegible]

KEY PLAN



모
구
여


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

폼
레

 CW 0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백택		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		틀림	No.	00

No.	006
-----	-----



일광IC교(울산) 교면포장 S7



손상물량표

교면포장 S7									
번호	신/구	부재명	손상원형	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	20.0		1	m	20.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.5		12	m	18.00
3	구	방호벽	망상균열	0.2	8.5	1.0	1	m	8.50
4	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
5	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
6	구	방호벽	균열	0.2	1.7		1	m	1.70
7	구	방호벽	박락		0.3	0.3	1	m	0.09
8	구	방호벽	망상균열	0.1	0.8	1.0	1	m	0.80
9	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
10	구	방호벽	망상균열	0.1	1.0	1.0	1	m	1.00
11	구	방호벽	망상균열	0.1	0.5	1.0	1	m	0.50
12	구	방호벽	고정대 파손		0.6		3	m	1.80
13	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
14	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
15	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
16	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
17	구	방호벽	망상균열	0.1	0.8	1.0	1	m	0.80
18	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
19	구	방호벽	균열	0.2	6.0		1	m	6.00
20	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

□ C/W 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
▨ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
▨ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
▨ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 007



일광IC교(울산) 교면포장 S8



손상물량표


교면포장 S8									
번호	신/구	부재명	손상원형	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
2	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	방호벽	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
4	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
5	구	방호벽	균열	0.2	15.0		1	m	15.00
6	구	방호벽	망상균열	0.1	0.3	1.0	1	m	0.30
7	구	방호벽	균열	0.1	0.2		2	m	0.40
8	구	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
9	구	방호벽	균열	0.2	1.5		4	m	6.00
10	구	방호벽	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
11	구	방호벽	망상균열	0.1	0.7	0.5	1	m	0.35
12	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
13	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	2.5		1	m	2.50
14	구	방호벽	망상균열	0.1	2.0	0.4	1	m	0.80
15	구	방호벽	균열	0.1	1.0		2	m	2.00
16	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
17	구	방호벽	망상균열	0.2	0.6	1.0	1	m	0.60
18	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
19	구	방호벽	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
20	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
21	구	방호벽	균열	0.2	12.5		1	m	12.50
22	구	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00
23	구	방호벽	균열	0.2	1.5		2	m	3.00
24	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
25	구	방호벽	균열	0.1	2.0		1	m	2.00
26	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
27	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
28	구	방호벽	파손		0.3	0.5	1	m	0.15
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸		No. 008

일광IC교(울산) 교면포장 S9





손상물량표

교면포장

[illegible]

KEY PLAN




용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역					
	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 009	



신축이음

A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 010

신축이음



P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사된적		1.0		1	m	1.00
2	신	신축이음	차수판 볼트 탈락				3	EA	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



하 면

K
E
Y
P
L
A
N



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

①	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
②	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 011



신축이음

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	저수관 볼트 탈락				5	EA	5.00
2	구	신축이음	유견토사됨적		1.0		1	m	1.00
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		12	m	4.80
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY
PLAN




용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸		No. 012



신축이음

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	물량	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소			
1	구	신축이음	차수관 볼트 탈락				1	EA	1.00	
2	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00	
3	구	신축이음	하부누수		1.0		1	m	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 013



신축이음

A2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				단위	물량	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소			
1	구	신축이음	차수판 미설치				1	EA	1.00	
2	구	신축이음	차수판 변형				1	EA	1.00	
3	구	신축이음	하부누수		3.0		1	m	3.00	
4	신	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 014

일광IC교(울산) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	용량	
1	구	배덕판	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
3	구	배덕판	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	m ²	2.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →




A1

P1

K
E
Y
P
L
A
N



↑
울
산
↓
부
산



용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 015

일광IC교(울산) 바닥판하면 S2





손상물량표

바닥판

S2

[illegible]

KEY PLAN



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역					
 CW0.2	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 016	

일광IC교(울산) 바닥판하면 S3

손상물량표


바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →



P2

P3

KEY
PLAN



↑
부 산
↓



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
구 열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 017

일광IC교(울산) 바닥판하면 S4

손 상 물 량 표


바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배덕판	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
2	구	배덕판	망상균열	0.2	0.3	0.4	1	m ²	0.12	
3	구	배덕판	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
4	구	배덕판	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
5	구	배덕판	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
6	구	배덕판	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산



울 산 →



P3

P4

K
E
Y
P
L
A
N



용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	018


바닥판

S5



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	총량	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	1.2	1.5	1	m ²	1.80	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →



K
E
Y
P
L
A
N



용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	019

일광IC교(울산) 바닥판하면 S6

손상물량표


바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →




P5

P6

KEY
PLAN



↑
부 산
↓



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 020

일광IC교(울산) 바닥판하면 S7

손 상 물 량 표


바닥판

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배덕판	망상균열	0.2	1.2	2.5	1	m ²	3.00	
2	구	배덕판	망상균열	0.2	1.2	1.5	1	m ²	1.80	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →




P6

P7

K
E
Y
P
L
A
N



↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 021


바닥판

S8



번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	배수시설	배수관 연결부 누수				1	EA	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →



K
E
Y
P
L
A
N



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 022

일광IC교(울산) 바닥판하면 S9

손상물량표


바닥판

S9


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	박락(얇적)		0.2	0.5	1	m ²	0.10	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →



K
E
Y
P
L
A
N



↑
울 산
↓
부 산



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 023

일광IC교(울산) 거더 S1

← 부 산

울 산 →





손 상 물 량 표

거더

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개수	단위	물량	
1			상대영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 024

일광IC교(울산) 거더 S2

← 부 산

울 산 →





손 상 물 량 표

거더

S2

번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 025

일광IC교(울산) 거더 S3

← 부 산



울 산 →



손 상 물 량 표

거더										
S3										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균열	재료분리 오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리 세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤 백태	기타
철근노출	소성변형 들뜸	No. 026

일광IC교(울산) 거더 S4

← 부 산



울 산 →



손 상 물 량 표

거더									
S4									
변호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	거더	재료분리		2.0	0.7	1	m ²	1.40
2	구	거더	재료분리		2.0	0.7	1	m ²	1.40
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN



용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	GW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 027

일광IC교(울산) 거더 S5

← 부 산



울 산 →



손 상 물 량 표

거더									
S5									
변호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m	0.01
2	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m	0.01
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m	0.01
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리 오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리 세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤 백태	기타
철근노출	소성변형 들뜸	No. 028



일광IC교(울산) 거더 S6



손상물량표

거더									
S6									
변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
2	구	거더	파손		0.1	0.1	2	m ²	0.02
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
4	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 029



일광IC교(울산) 거더 S7



손상물량표

거더									
S7									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	박력		0.3	0.3	1	m ²	0.09
2	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 030

일광IC교(울산) 거더 S8




손상물량표

[illegible]

용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표	 균열	 재료분리	 오염 변색	 부식	
	 균열부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 031	



일광IC교(울산) 거더 S9



손상물량표

거더										
S9										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	거더	파손		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	구	거더	파손		0.1	0.1	2	㎡	0.02	
3	구	거더	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 032

일광IC교(울산) 가로보 S1

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	거더	재료분리		0.2	0.3	1	m ²	0.06
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N



용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 033

일광IC교(울산) 가로보 S2

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	거터	들뜸		0.3	0.8	1	m ²	0.24
2	선	거터	들뜸		0.3	0.8	2	m ²	0.48
3	선	거터	들뜸		0.3	0.5	1	m ²	0.15
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N



용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 034

일광IC교(울산) 가로보 S3

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			성태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	콘 열	재료분리	오염, 변색	부식
	콘열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 035

일광IC교(울산) 가로보 S4

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S4

번호	선/구	부채형	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영양							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 036

일광IC교(울산) 가로보 S5

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S5

번호	선/구	부채명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 037

일광IC교(울산) 가로보 S6

↑
울 산



↓
부 산

P5


손 상 물 량 표

가로보


S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N



↑
울 산
↓
부 산




용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	콘 결	재료분리	오염, 변색	부 식
	콘결부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 038

일광IC교(울산) 가로보 S7

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N



용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 039

일광IC교(울산) 가로보 S8

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N




용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	CW-02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 040

↑
울 산



↓
부 산



손 상 물 량 표

가로보

S9

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	물량	
1			상태영요							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



K
E
Y
P
L
A
N




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




범 례	콘크리트	재료분리	오염, 변색	부식
	콘크리트 박락	파손, 균열	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 041



정 면 도



우 측 면



손상물량표

[illegible]

용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

표 례		관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		관 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No. 042	


일광IC교(울산) 받침장치 A1

손 상 물 량 표



받침장치

A1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	선	교량받침	스토퍼 밀착				3	EA	3.00	
2	구	교량받침	탄성패드 밀착				7	EA	7.00	
3	선	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN





용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


①	균열	재료분리	오염, 변색	부식
②	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④	철근노출	소성변형	들뜸	No. 043




좌 측 면



A1 방향





우 측 면



A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N



손 상 물 량 표

교각										
P1										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	선	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	선	교각	균열	0.1	1.0		2	m	2.00	
3	선	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 044


일광IC교(울산) 받침장치 P1

손 상 물 량 표



받침장치

P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	탄성패드 밀림				7	EA	7.00
2	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.3		1	m	0.30
4	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
5	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
6	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
7	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
8	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
9	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
10	구	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
11	신	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
12	신	교량받침	스토퍼 밀착				8	EA	8.00
13	신	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY
PLAN





용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


① 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
②	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④	철근노출	소성변형	들뜸	No. 045




좌측면



A1 방향





우측면



A2 방향

KEY
PLAN



손상물량표

교각

P2

변호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.2	1	m	1.20
2	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.2	1	m	1.80
3	구	교각	망상균열	0.2	5.0	1.2	1	m	6.00
4	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m	1.00
5	신	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	m	1.00
6	신	교각	균열		0.3	0.3	1	m	0.09
7	신	교각	망상균열	0.2	1.0	1.2	1	m	1.20
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

일광IC교(울산) 받침장치 P2

+2mm
P2 ~ SH1(A1) ~ P02 ~ SH7(A2)
+0.5m





- ① 탄성패드 밀림 7EA
- ② 플레이트 부식 8EA
- ③ 스토퍼 밀착 8EA

④ 받침물탈균열 0.1/0.2

⑤ 받침물탈균열 0.3/0.2

KEY PLAN



손상물량표

받침장치

P2


번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	탄성패드 밀림				7	EA	7.00
2	선	교량받침	플레이트 부식				8	EA	8.00
3	선	교량받침	스토퍼 밀착				8	EA	8.00
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
5	선	교량받침	받침물탈 균열	0.3	0.2		1	m	0.20
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범례

구멍	재료분리	오염, 변색	부식
구멍부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 047



교각									
P3									
변호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	교각	균열	0.2	1.0		4	m	4.00
4	구	교각	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
5	구	교각	균열	0.2	1.8		1	m	1.80
6	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	교각	망상균열	0.2	3.0	2.0	1	m ²	6.00
8	구	교각	망상균열	0.2	1.5	1.8	1	m ²	2.70
9	구	교각	망상균열	0.2	3.0	2.0	1	m ²	6.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 048


일광IC교(울산) 받침장치 P3

손 상 물 량 표



받침장치

P3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
2	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
3	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	구	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
6	구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00	
7	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 049



교각										
P4										
번호	선/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	신	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	구	교각	균열	0.1	1.2		1	m	1.20	
5	구	교각	균열	0.1	1.8		1	m	1.80	
6	구	교각	배수관 변형				1	EA	1.00	
7	신	교각	표면오염		1.0	10.0	1	m ²	10.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN



용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 050


일광IC교(울산) 받침장치 P4

손 상 물 량 표



받침장치

P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00	
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	구	교량받침	탄성패드 열침				7	EA	7.00	
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
6	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN






용역명



2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

구 열	재료분리	오염, 변색	부식
구 열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 051



KEY PLAN



손상물량표

교각									
P5									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	표면오염		0.4	10.0	1	m ²	4.00
2	구	교각	표면오염		2.0	2.0	1	m ²	4.00
3	신	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
4	구	교각	표면오염		0.6	1.5	2	m ²	1.80
5	구	교각	표면오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
6	구	교각	배수관 부식				1	EA	1.00
7	신	교각	망상균열	0.2	1.0	3.0	1	m ²	3.00
8	신	교각	망상균열	0.2	1.0	3.0	1	m ²	3.00
9	신	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
10	신	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

			No. 052


일광IC교(울산) 받침장치 P5

손 상 물 량 표

받침장치



P5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				11	EA	11.00	
2	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
3	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
4	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



① 받침Plate부식
11EA

KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 053



교각									
P6									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교각	표면오염		1.0	1.0	1	m ²	1.00
2	구	교각	균열	0.2	1.1		1	m	1.10
3	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
4	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	m ²	2.40
5	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	m ²	2.40
6	구	교각	망상균열	0.2	2.5	2.0	1	m ²	5.00
7	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	m ²	2.40
8	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	m ²	2.40
9	구	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
10	구	교각	망상균열	0.2	1.2	2.0	1	m ²	2.40
11	구	교각	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
12	구	배수시설	배수관 길이부족				1	EA	1.00
13	선	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 054


일광IC교(울산) 받침장치 P6

손 상 물 량 표



받침장치

P6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		2	m	0.40	
2	구	교량받침	플레이트 부식				10	EA	10.00	
3	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

□ 0.2	균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
□	균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
□	망상균열	□ 누수, 습윤	□ 백태	▨ 기타
□	철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 055



교각									
P7									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	교각	균열	0.2	4.5		1	m	4.50
3	구	교각	표면오염		1.5	2.0	1	m ²	3.00
4	구	교각	망상균열	0.2	1.2	1.2	1	m ²	1.44
5	구	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00
6	구	교각	망상균열	0.2	0.6	0.5	1	m ²	0.30
7	구	교각	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
8	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
9	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
10	구	교각	균열	0.1	4.5		1	m	4.50
11	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
12	구	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00
13	구	교각	표면오염		0.5	1.5	2.0	0.00	
14	신	교각	균열	0.1	0.7		1	m	0.70
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN



용역명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례



받침장치

P7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개 소	단위	물량	
1	선	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



K
E
Y
P
L
A
N




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역



범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	057



교각										
P8										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
2	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
4	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.2	1	m ²	1.20	
5	신	교각	망상균열	0.2	1.5	1.5	1	m ²	2.25	
6	신	교각	표면오염		1.0	1.0	1	m ²	1.00	
7	구	교각	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
8	구	교각	망상균열	0.2	1.2	1.8	1	m ²	2.16	
9	구	교각	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
10	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN




용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 058

일광IC교(울산) 받침장치 P8





- ⑥ 고무재밀림
14EA
⑦ 플레이트 부식, 박리
14EA

손 상 물 량 표

받침장치									
P8									
번호	신/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
3	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
4	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
5	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
6	구	교량받침	탄성패드 밀림				7	EA	7.00
7	구	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN





용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 059

SH1~7
0



정 면 도




우 측 면


손 상 물 량 표

교대 A2									
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	성형재 파손		4.8		1	m	4.80
2	구	교대	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
3	구	교대	체수온천		0.5	1.2	1	m ²	0.60
4	구	교대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
5	구	교대	표면오염		1.0	1.0	4	m ²	4.00
6	신	교대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN



↑
부산
↓



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 060


일광IC교(울산) 받침장치 A2

손 상 물 량 표



받침장치

A2

번호	신/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00
2	신	교량받침	탄성패드 밀림				4	EA	4.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY
PLAN



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

No. 061