


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S1

← 부 산


물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

001

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S2

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
려

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호	002
---------	-----

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S3

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

K
E
Y

P
L
A
P



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	003

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S4

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

005

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S6

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	007

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	008

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

009

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S10

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	20
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

010

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S11

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 011

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S12


← 부 산




손 상 물 량 표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 012

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S13

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	013

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S14

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



23

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

014

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S15

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 015

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S16

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N본
리


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	016

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S17

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

017

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S18

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강타사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

018

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S19

← 부 산

- 물 산➡




손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

뎡
려

50	50	50
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

019

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

020

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
P

범례

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

021

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산



- 울 산➡



손 상 물 량 표

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

50	50	50
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

022

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S1


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



S E C T I O N



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 023

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S2


← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

256

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------



책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 024

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S5



손상물량표




범		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
례		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	027

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S11

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

033

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S12

← 부 산


- **올 산** ➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

034

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

035

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S14

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



본
리

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 036

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		청감탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	청근노출		파 손		군열심도
	박리, 박악		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 037

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



2. 봄

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 038

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S17

← 부 산

- **올 산** ➡




손상물량표

[illegible]

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 039

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S18

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

2. 분

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

040

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S19

← 부 산

을 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

 균 열	 균열백태	 기 타
 망상균열	 백태	 철근탐사
 재료분리	 부 식	 탄산화시험
 철근노출	 파 손	 균열심도
 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

041

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S20

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탕사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 042

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S21

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산



SECTION

↑
울 산

부 산
↓

범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

043

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S22

← 부 산

- 올 산➡

접속교량 종점

P21

(A2)

캔틸레버

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

캔틸레버

Diagram illustrating the bridge structure with spans and their lengths:


Span	Length (m)
1	990
2	995
3	1000
4	1005
5	1010
6	1015
Total	1020

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

↑
울 산

부 산
↓



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

채익기수자

오현승


도면번호

044

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S2

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철감타사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 046

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S3

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 047

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S4

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 048

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S5

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근타사
	재료보리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

049

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S6

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 050

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S7

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 051

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S8

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	052

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S9

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 053

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S10

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



폼
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 054

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S11

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 055

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S12

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 056

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S13

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 057

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S14

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 058

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S15

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용	의	명
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

059

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S16

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 060

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S17

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

061

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S18

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호





062

I D : 회야대교(부산) - 격벽 - A1


손상물량표

부 산

- 울 산



S E C T I O N





범례




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	064

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1

손상물량표

[illegible]

SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	065



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N

받
려

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	066



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N

범
려

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	067









I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	069







I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7

손상물량표



[illegible]

부 산

- 울 산



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	071

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8

손상물량표

[illegible]






부 산

- 울 산

KEY PLAN		
-------------	--	--

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9

손상물량표

[illegible]

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 073








I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	075

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12

손상물량표


부 산

- 올 산




① 망상균열
1.5X0.5

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	076

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13

손상물량표

[illegible]



부 산

- 울 산





① 망상균열
0.6X1.2

②균열
0.1/1.2



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	077



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	078



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N






범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	079

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16


손상물량표



KEY PLAP



SECTION



236

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------








도 면 번 호 080

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17

손상물량표

부 산

- 올 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18


손상물량표

[illegible]


부 산




- 울 산



KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	082

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 083

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20(1)



← 부 산

- 올 산➡



손상물량표

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

084

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 085

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(1)

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

K
E
Y

P
L
A
P



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 086

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(2)

← 부 산

- 올 산➡

(P20)

P21

G5




G6

G7

측면
하면
측면


측면
|
하면
|
측면
|

측면
하면
측면




손상물량표

KEY PLAP



SECTION

부산
울산



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 087

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(1)


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승


도면번호

088

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(2)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21


← 부 산

물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

091


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A1

손상물량표



상면

⑥ 받침콘크리트
0.1/0.2





측면

전면

측면

부산
↓

S
E
C
T
I
O
N

범
례




용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------



책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 093

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P1



손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

094

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P2

손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호



095

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P3



손상물량표

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

096

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P4

손상물량표


[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례



	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	097

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P5



손상물량표

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

098

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P6



손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

099

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P7

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

100

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P8



손 상 물 량 표

S
E
C
T
I
O
N

범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

101

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P9



손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

102

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P10



손상물량표

S
E
C
T
I
O
N

범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

103

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P11



손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

104

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P12



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

뎡
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023


책임기술자

오현승

도면번호

105



I D : 회야대교(부산) - 교각 - P13



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N범
려

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

106

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P14



손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

107

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P15



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

108


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P16



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

109

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P17



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

110


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P18



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도





용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 111


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P19




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 112

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P20




손상물량표




범	 균 열	 균열백태	 기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
	 망상균열	 백태	 철근탐사	
	 재료분리	 부 식	 탄산화시험	
레	 철근노출	 파 손	 균열심도	조 사 일 시 2023
	 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도	책임기술자 오 현 승
				도 면 번 호 113

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P21



손상물량표




범		균열		균열백태		용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역		
		망상균열		백태				철근탐사
		재료분리		부식				탄산화시험
레		철근노출		파손		균열심도		
		박리, 박락		퇴적		균열심도		
						조사일시 2023		
					책임기술자 오현승			
					도면번호 114			


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A2

부 산

상면



⑤ 플레이트 부식
1EA




울 산
↓

손상물량표

KEY PLAP

← 부산




울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

부산

울산
↓



범례



용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 115