


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S1

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P본
리

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 001

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S2

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 002

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S3

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	003

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S4

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 005

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S6

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	007

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	008

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

009

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S10

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	20
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

010

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S11

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

011

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S12

← 부 산

- 울 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

50	50	50
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

012

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 013

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S14

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



23

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

014

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S15

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 015

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	016

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S17

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

017

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S18

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



23

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

018

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S19

← 부 산

물 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범
례

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

019

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 020

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



S E C T I O N



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자


오현승

도면번호

021

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S22


← 부 산




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

50	50	50
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

022

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S1

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 023

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S2

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	024

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S3

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 025

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S4

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N

본
리

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 026

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

027

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S6

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 028

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탕사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

029

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

030

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S9

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재부보리		부 식		탄산화시험
	철군노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

031

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S10

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 032

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S11

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



256

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철got암사
	재료보리		부 식		탄상화시함
	철곤노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

033

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S12

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

034

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



본
리

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

035

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S14

← 부 산

- 울 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
려

Op	Or	Of
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

036

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재부보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

037

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S16

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
리

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열신도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 038

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S17

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

039

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S18

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



23

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

040

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S19

← 부 산

- 울 산➡




손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N¹ 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

041

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S20

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탕사
	재료본리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 042

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S21

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



SECTION

 울 산
 부 산 



범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철감사
	재료분리		부식		탄산화시
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 043

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S22

← 부 산

- 올 산➡

접속교량 종점

P21

(A2)

캔틸레버

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

캔틸레버

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m


(990m) (995m) (1000m) (1005m) (1010m) (1015m) (1020m)

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

↑
울 산

부 산
↓



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

채이기수자

오현승


도면번호

044

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S2

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 046

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S3

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

범
례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 047

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S4


← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 048

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 049

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S6

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



보령

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 050

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S7

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 051

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	052

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S9

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	053

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S10

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



목 록

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 054

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S11

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 055

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S12

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

056

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 057

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S14

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 058

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

059

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 060

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S17

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 061

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S18

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

062

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S19


← 부 산

을 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

063

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S1


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호





045

I D : 회야대교(부산) - 격벽 - A1


손상물량표

부 산

- 울 산



S E C T I O N





범례




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	064

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1

손상물량표



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	065

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	066

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호









067

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4

손상물량표

부 산

- 울 산










I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5

손상물량표

부 산

- 울 산









I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6

손상물량표

부 산

- 울 산





I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	071

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION







본
2:

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	072

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9

손상물량표

범
려

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	바닥, 벽각		퇴 적		균열심도

40

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호








073

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10

손상물량표

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 075




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12

손상물량표

[illegible]


부 산

- 울 산




① 망상균열
1.5X0.5

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	076

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13

손상물량표

[illegible]



부 산

- 울 산





① 망상균열
0.6X1.2

②균열
0.1/1.2



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	077



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



23

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	078



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N






범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	079

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	080



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17

손상물량표

[illegible]


부 산

- 올 산




①균열
0.3/0.7

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	081




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	082


I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	083

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20(1)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 084

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 085

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(1)

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	086

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(2)

← 부 산


- 울 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N



범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	087

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(1)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

[illegible]

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

088

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(2)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N



범례


	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21

← 부 산


물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

091

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S22

← 부 산

물 산➡

(P21)

A2

① G1 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G1~G2

전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G2~G3

G3 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G3~G4

G4 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G4~G5

G5 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G5~G6

G6 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G6~G7


(G7)

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

올 산
부 산

범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 092


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A1

손상물량표

[illegible]

상면

⑥ 받침콘크리트 균열
0.1/0.2



측면


전면

측면

부 산
↓




울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

↑
울 산

부 산
↓



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

093

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P1



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호


094

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P2

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

095



I D : 회야대교(부산) - 교각 - P3



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

096

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P4

손상물량표


[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례



	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	097

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P5



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

098

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P6



손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--




오현승

도면번호

099

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P7

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

100

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P8



손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

101

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P9



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

102


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P10



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자	
-------	--

오현승



도면번호

103

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P11



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023


책임기술자

오현승




도면번호

104

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P12



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N범
례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023


책임기술자

오현승

도면번호

105


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P13




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------



책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 106

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P14



손 상 물 량 표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

울산

범례



00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자	
-------	--

오현승




도면번호

107

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P15



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

108

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P16



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자


오현승

도면번호

109

↑
부 산

↓
울 산



번호	신/구	부재명	손 상 내 용	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개 소	물 량	단위	
1	구	기둥	표면오염		1.0	20.0	1	20.00	m'	
2	구	기둥	망상균열		1.0	3.0	1	3.00	m'	
3	구	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
4	구	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m	
5	구	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		2	10.00	m	변경
6	신	교량받침	받침물탈파손		0.3	0.1	1	0.03	m'	
7	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
8	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
9	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
10	신	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
11	신	교량받침	받침콘크리트 파손		0.2	0.2	1	0.04	m'	
12	신	교량받침	받침콘크리트 파손		0.2	0.1	1	0.02	m'	

274 연갈지


275 377 517-P16 276

K
E
Y

P
L
A
P

← 부산


울산 →



S
E
C
T
I
O
P

↑
부 산

울 산
↓



범

례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열심도

용 역 명

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오 현 승

도 면 번 호

110

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P18



① 균열 0.1/1.0

356

②표면오염
1.5X15.0

③균열
0.2/4.0

Handwritten notes on a grid background:


- 349359
- 351
- 352
- 357
- 354
- 356

Vertical text on the right side of the grid:


- 3월 4일
- 4월 12일

250 8125 9125


물 산
↓




상면



④균열
0.2/1.5



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

울산
↓

법
례

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023





책임기술자

오현승

도면번호

111


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P19




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례




용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 112

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P20




손상물량표


[illegible]

범		균 열		균열백태		기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역	
		망상균열		백태		철근탐사		
레		재료분리		부 식		탄산화시험		조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도		책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도		도 면 번 호 113

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P21



손상물량표


[illegible]

면		균열		균열백태		용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역		
		망상균열		백태				철근탐사
		재료분리		부식				탄산화시험
레		철근노출		파손		균열심도	조사일시 2023	
		박리, 박락		퇴적		균열심도	책임기술자 오현승	
						도면번호 114		


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A2

부 산

상면



⑤ 플레이트 부식
1EA




울 산
↓

손상물량표

KEY PLAP

← 부산




울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

부산

울산
↓

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 115