


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S1

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S E C T I O N



23

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

001

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S2

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	002

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S3

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

003

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S4

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S5

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N

발
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

005

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S6

← 부 산

물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자 오 현 승

도 면 번 호 007

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

008

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 009

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S10

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N받
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

010

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S11

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

011

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S12

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

012

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

013

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S14

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



256

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

014

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 015

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S16

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

016

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S17

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

017

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S18

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

018

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S19

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



뎡
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

019

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

020

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산

- 올 산➡





손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

021

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

군 열	군열백태	기 타
망상군열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	군열심도
박리, 박락	퇴 적	군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

022

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S1

← 부 산


- **올 산** ➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

023

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S2

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

S E C T I O N



256

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 024

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S3

← 부 산



- 물 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N


23

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	025

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S4

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



256

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

026

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S5

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N



23

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

027

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S6

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

028

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

029

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

030

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

본
리

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

031

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S10

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

032

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S11

← 부 산

- **물 산** ➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
2

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

033

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S12

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

본
리

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

034

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S13

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

035

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S14

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY
PLAP



S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	036

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

037

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S16

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P범
례

OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

038

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S17

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

23

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

039

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S18

← 부 산

- **물 산** ➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

040

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S19

← 부 산

을 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망사군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

041

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S20

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

236

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

042

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S21

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

↑
울 산

부 산
↓



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

043

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S22

← 부 산

- 올 산➡

접속교량 종점

P21

A2

캔틸레버

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

캔틸레버

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m


(990m) (995m) (1000m) (1005m) (1010m) (1015m) (1020m)

손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

울산
부산



범례

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 044

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S2

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	046

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S3

← 부 산



- 물 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	047

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S4

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	048

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

049

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S6

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 050

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 051

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S8

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



본
문


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	052

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

053

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S10

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

뽕
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

054

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S11

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 055

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S12

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


K
E
Y

P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

056

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	057

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S14

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



236

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

058

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

059

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S16

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY
PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범
례

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

060

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S17

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

061

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S18

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호


062

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S19


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

063

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S1

← 부 산


- **올 산** ➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

045





I D : 회야대교(부산) - 격벽 - A1

손상물량표


[illegible]

부 산

- 울 산



SECTION









범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	064

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1

손상물량표

[illegible]



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



236

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

호	구	교
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

066



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION



- ▶ 본 력

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	067









I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산









I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산










I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산





I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	071




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N



23

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자






오현승

도면번호

072

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9

손상물량표

[illegible]범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	바닥, 벽각		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	073








I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11

손상물량표

[illegible]


부 산

- 울 산




K
E
Y

P
L
A
P



S E C T I O N

범
려

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 075

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13

손상물량표

[illegible]



부 산

- 울 산




① 망상균열
0.6X1.2


②균열
0.1/1.2



KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	077








I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14

손상물량표

[illegible]

부 산

- 울 산





I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION








본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	079

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



본
2

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	080



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17

손상물량표

[illegible]


부 산

- 울 산




①균열
0.3/0.7

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	081






I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18

손상물량표


[illegible]

부 산

- 울 산



S E C T I O N

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	082



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19

손상물량표


[illegible]

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION




범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	083

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20(1)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

084

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

085

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(1)

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료본리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

[illegible]

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

086

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(2)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

087

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(1)

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

088

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(2)

← 부 산



- 올 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

[illegible]

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21

← 부 산


물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

091

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S22

← 부 산

물 산➡

P21

(A2)

(G1) 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G1~G2

G2 저면 최면 배면

저면 측면 배면

저면 측면 배면

G2~G3	
-------	--

G3

전면 부분 배면

전면 부분 배면

G3~G4	
-------	--

G4

전면 회계 배면

전면 취면 배면

G4~G5

G5 저면 최면 배면

저면 측면 배면

저면 측면 배면

G5~G6

G6 저면 최면 배면

정면 측면 배면

저면 측면 배면


G6~G7	
-------	--

(G7)

K
E
Y

P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

SECTION

↑
울산

부 산



50

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

092


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A1

손상물량표



[illegible]

상면

⑥ 받침콘크리트
0.1/0.2



부 산
↓

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

093

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P1



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

094


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P2



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

095

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P3



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

096

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P4

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

097


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P5



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

098

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P6



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자





오현승

도면번호

099

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P7

손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

100


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P8



손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



범례

	관 열		관열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

101

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P9



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

용	의	명
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

102

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P10



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

103

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P11



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

104




St/2 1730mm 26A

[illegible]


범 례		균 열		균열백태		기 타
		망상균열		백태		철근탐사
레		재료분리		부 식		탄산화시험
		철근노출		파 손		균열심도
		박리, 박락		퇴 적		균열심도

도 면 번 호 105

SH2 (A1) 1680, 1744, 750 27

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례



OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

106

SH2 65mm (A1) 229.231

7

222

72 1

바

(1) 반침콘크리트 균열
0.2/0.2

방금

(2) 반침콘크리트 균열
0.2/0.2

0.4x0.5
(11:12)

④균열 0.3/0.5		
⑤망상균열 1.0X1.0		

우측면

270 ⑦ 플레이트 부식
1EA



5/11

이탈산공자
탈라가

울 산
↓

배면

⑥ 박막 0.1X0.1

← 부산

울산 ➡



부 산
올 산

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


도 면 번 호 107

[illegible]

511 (A1) 1700 mm
 ↑ A1 1730 mm
 부산
 50 mm (A1)

[illegible]

SECTIC P



범례



OF	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

108


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P16



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

공	로	모
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

109

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P17



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

08	09	09
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

110


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P18



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

111

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P19




손상물량표


[illegible]

범 례		권 열		권열백태		기 타	용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역	
		망상권열		백태		철근탐사		
		재료분리		부 식		탄산화시험		조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		균열심도		책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		균열심도		도 면 번 호 112

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P20




손상물량표

[illegible]


범			
			
례			
			
			

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	113

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P21



손상물량표

[illegible]


범	 공 열	 공열백태	 기 타
	 망상균열	 백태	 철근탐사
	 재료분리	 부 식	 탄산화시험
레	 철근노출	 파 손	 균열심도
	 박리, 박락	 퇴 적	 균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	114


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A2

부 산


상면




⑤ 플레이트 부식
1EA



측면



전면




측면

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산




울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N

부산

울산
↓



뎡
례



50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

115