

S1 ~~LMC 포장비~~ → 포장권역으로 통일 해주세유

번호	신/구	부재명
1	구	포장


운 사 →

포장권역으로 동일해 주세

번호	신/구	부재명
1	구	포장


우 사 →

물 산➡



울산 ➡

SECTION



뎡
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
책임기술자	오 현 승
도 면 번 호	001

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S2


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	002

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S5

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	005

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S6

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S7

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 007

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S8

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	008

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S9

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	009

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S10

← 부 산

- 올 산➡

185 전경.

647758/15A.


P184 - 57
Q2/Q5

D/83

0.5 | □

② 박락 0.3X0.3

186




손상물량표

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

연도	인구	면적
1990	1,000,000	1,000,000
1995	1,000,000	1,000,000
2000	1,000,000	1,000,000
2005	1,000,000	1,000,000
2010	1,000,000	1,000,000
2015	1,000,000	1,000,000
2020	1,000,000	1,000,000
2025	1,000,000	1,000,000
2030	1,000,000	1,000,000
2035	1,000,000	1,000,000
2040	1,000,000	1,000,000
2045	1,000,000	1,000,000
2050	1,000,000	1,000,000
2055	1,000,000	1,000,000
2060	1,000,000	1,000,000
2065	1,000,000	1,000,000
2070	1,000,000	1,000,000
2075	1,000,000	1,000,000
2080	1,000,000	1,000,000
2085	1,000,000	1,000,000
2090	1,000,000	1,000,000
2095	1,000,000	1,000,000
2100	1,000,000	1,000,000

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

♀ 형 스

도면번호


010

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S11

손상물량표


← 부 산

을 산➡




KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 011

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S12


손상물량표



KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자


오현승

도면번호

012


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S14

손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



뽕
례

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

014

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S18

← 부 산

- 울 산➡




손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
N법
려

50	50	50
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승

도면번호

018


I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S19

← 부 산

11/30 금요일.

11/7/2018 138

물 산➡



2/4/


포장권역 신규
0.3/10.0 미40

손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

채익기숫자

오현승


도면번호

019

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



S E C T I O N



범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 021

I D : 회야대교(부산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산

$A(1) \sim 1/6$ 정정.

$D/20 =$
 0.77% 을 산 $\rightarrow$
 $20 \times 0.77\% = 0.154$



② 벽
4.0x0.3
t=50mm

③ 방수공열
8.0x14.0
cw=0.3mm

118

1 118

접속슬래브


217
118

off

손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

022

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S1


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



S E C T I O N




본
리

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	023

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S2


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

S E C T I O N



2. 분

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 024

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S3


← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



S E C T I O N



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 025

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S4


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



S E C T I O N

본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 026

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S5

← 부 산

- **물 산** ➡




손상물량표

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

027

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S6

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 028

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S7

← 부 산

- 올 산➡

P6

P7

손상물량표

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근타사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

029

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S8

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P범
례

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

030

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S9

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

031

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S10

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

본
리

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

032

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S11

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



23

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 033

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S12

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

034

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP


← 부산

<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

범례

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

035

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S14

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철감타사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박악		퇴 적		군열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승


도면번호

036

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S15

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

037

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

S E C T I O N

범
례

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

038

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S17

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



본
2

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 039

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S18

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



23

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

040

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S19

← 부 산


을 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

받
려

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용	의	명
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

041

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S20



← 부 산

물 산➡



손상물량표

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박박		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 042

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S21

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

↑
울 산

부 산
↓



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

043

I D : 회야대교(부산) - 바닥판하면 - S22

← 부 산

- 올 산➡

접속교량 종점

P21

(A2)

캔틸레버

G1

G2

G3

G4

G5

G6


G7

캔틸레버

손상물량표

KEY PLAP

← 부산

S
E
C
T
I
O
N

↑
울 산

부 산
↓



범례

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

채익기
숫자

오현승


도면번호

044

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S2


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

S E C T I O N


범
례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	046

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S3

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

범
례


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	047

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S4


← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 048

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S5

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 049

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S6

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 050

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S7

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료보리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

051

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S8

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	052

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S9

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 053

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S10

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



폼
려

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 054

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S13

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N



범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 057

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S15

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

059

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S16

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 060

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S17

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

061

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S18

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

범
례

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

062

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S19


← 부 산

을 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



뎡
려

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

063

I D : 회야대교(부산) - BOX내부 - S1


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



본
문

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

045





I D : 회야대교(부산) - 격벽 - A1

손상물량표


[illegible]

부 산

- 울 산





S E C T I O N

범
려


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	064

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1

손상물량표



SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	065

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION

받
려

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	066

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P3


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



S E C T I O N

범
려

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호









067

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4

손상물량표

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5

손상물량표



[illegible]

부 산

- 울 산



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N





범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	069

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6

손상물량표





용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	070

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7


손상물량표

부 산


- 울 산



KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	071

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8



손상물량표

부 산

- 울 산



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N






본
2:

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	072

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9

손상물량표

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------








도 면 번 호 073

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P10

손상물량표

부 산

- 울 산




I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11



손상물량표

부 산

- 울 산



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N받
려

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 075



I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12

손상물량표

[illegible]


부 산

- 울 산




① 망상균열
1.5X0.5

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	076

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13

손상물량표



부 산

- 울 산





① 망상균열
0.6X1.2

②균열
0.1/1.2



KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도







용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	077

I D : 회야대교(부산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15

손상물량표

부 산


- 울 산



I D : 회야대교(부산) - 주형 - S20

← 부 산


- **올 산** ➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 085

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(1)


← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	086

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S21(2)

← 부 산

- 올 산➡

(P20)

P21


G5

G6


G7

K
E
Y

P
L
A
P

S
E
C
T
I
O
P

부산
울산



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

		8
--	--	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호


087

손상물량표

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(1)


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

명
2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

088

I D : 회야대교(부산) - 주형 - S22(2)

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21


← 부 산

물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



S E C T I O N



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

091

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S22

← 부 산

물 산➡

P21

A2

(G1) 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G1~G2

전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G2~G3

G3 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G3~G4	
-------	--

G4 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G4~G5

전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G5~G6

G6 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면


G6~G7	
-------	--

(G7)

손상물량표

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

S E C T I O N

올 산
부 산

범
례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 092


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A1

손상물량표



상면

⑥ 받침콘크리트
0.1/0.2






측면

전면

측면

부 산
↓

S
E
C
T
I
O
N

범례




용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------



책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 093

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P1



손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

094

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P2

손 상 물 량 표

S
E
C
T
I
O
N

법령

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자	
-------	--

오현승

도면번호



095

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P3



손상물량표

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역




조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 096

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P4

손상물량표


S
E
C
T
I
O
P

범례



	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	097

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P5



손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

098

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P6



손 상 물 량 표

S
E
C
T
I
O
P

범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자




오현승

도면번호

099

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P7

손상물량표

S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023



책임기술자

오현승

도면번호



100

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P8



손 상 물 량 표

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N

범례




용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------




책임기술자 오 현 승

도 면 번 호 101

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P9



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

102


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P10



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

103

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P11



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
P

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023


책임기술자

오현승




도면번호

104

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P12



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

105



I D : 회야대교(부산) - 교각 - P13



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

106

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P14



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N

울 산
↓

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승




도면번호

107

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P15



손상물량표

[illegible]S
E
C
T
I
O
N범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

108


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P16



손상물량표



SECTION



범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자	
-------	--

오현승



도면번호

109

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P17



손상물량표

S
E
C
T
I
O
N

범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

110


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P18



손상물량표



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도





용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 111

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P19




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례




용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 112

I D : 회야대교(부산) - 교각 - P20




손상물량표





범		군 열		군열백태		기 타	용역명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역	
		망상군열		백태		철근탐사		
레		재료분리		부 식		탄산화시험		조 사 일 시 2023
		철근노출		파 손		군열심도		책임기술자 오 현 승
		박리, 박락		퇴 적		군열심도		도 면 번 호 113


I D : 회야대교(부산) - 교각 - P21



손상물량표



S E C T I O N



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 114


I D : 회야대교(부산) - 교대 - A2

부 산

상면



⑤ 플레이트 부식
1EA




울 산
↓

손상물량표

KEY PLAP

← 부산




울산 ➡

S
E
C
T
I
O
P

↑
부 산

울산
↓



범례



용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 115