


I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S1

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 001

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S2

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탕사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호	002
---------	-----

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S3


← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP



SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	003

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S4


← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

KEY
PLAP



SECTION


범
려

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	004

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 005

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S6

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

본
리

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 006

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 007

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S8

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	
---------	--

2023

책임기술자

오현승


도면번호

008

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 009

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S10

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철గ담사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

010

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S11

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

011

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S12

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

012

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S13

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 013

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S14

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 014

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S15

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 015

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 016

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S17

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

017

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S18

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

018

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S19

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

019

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

020

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표


[illegible]

KEY PLAP

← 부산



SECTION



범례

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 021

I D : 회야대교(울산) - 바닥판상면 - S22

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산



SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

공	하	하
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

022

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S1

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



23

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 023

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S3

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



발	2
---	---


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철강탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	025

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S4

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



236


	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	026

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S5

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
2:

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

027

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S6

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
리

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 028

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S7

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 029

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S8

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

030

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S9

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
리

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 031

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S10

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 032

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S11

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 033

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S12

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

034

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S13

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

KEY PLAP

← 부산


<부산방향>



<울산방향>

울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

035

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S14

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



본
리

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

036

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S15

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

FO	RI	OP
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

037

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범
2:

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 038

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S17

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



256

	균열		균열배태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

039

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S18

← 부 산

- 울 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

Op	Or	Of
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승


도면번호

040

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S19

← 부 산

을 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	51	52
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

041

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S20

손상물량표

← 부 산

- 올 산➡



캔틸레버

G1

G2

G3


G4

G5

G6


G7

캔틸레버



KEY PLAP

← 부산




울산 ➡

SECTION

↑
울산

부산
↓



범례



용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 042

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S21

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



SECTION

 울 산
 부 산 



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

043

I D : 회야대교(울산) - 바닥판하면 - S22

← 부 산

- 올 산➡

접속교량 종점

P21

(A2)

캔틸레버

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

캔틸레버


0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m

(990m) (995m) (1000m) (1005m) (1010m) (1015m) (1020m)

손상물량표


KEY PLAP

← 부산



SECTION

 울 산
 부 산 



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

채익기숫자

오현승


도면번호

044

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S1

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
례


	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	045

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S2

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	046

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S3

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	047

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S4

← 부 산


- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

범
례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박각		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	048

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S5

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 049

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S6

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
려

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 050

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S7

← 부 산

- 물 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 051

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S8

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 052

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S9

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	053

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S10

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]

K
E
Y


P
L
A
P

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례


	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	054

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S11

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 055

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S12

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 056

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S13

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례


	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	057

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S14

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 058

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S15

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 059

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S16

← 부 산

- 올 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 060

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S17

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

061

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S18

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호


062

I D : 회야대교(울산) - BOX내부 - S19

손상물량표


← 부 산

을 산➡

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호



063

I D : 회야대교(울산) - 격벽 - A1

← 물 산




부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 064

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P1

← 물 산




부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------



도 면 번 호 065

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P2

← 물 산




부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호	066
---------	-----

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P4

← 물 산




부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION




236

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	068

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P5

← 울 산




부 산 ➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범
례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 069

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P6

← 물 산

부 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION

범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 070

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P7

← 물 산

부 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 071

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P8

← 물 산

부 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------


도 면 번 호 072

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P9

← 물 산



부 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION









범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	073

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P11

손상물량표

[illegible]



용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	075

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P12

← 물 산




부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	076

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P13

← 물 산



부 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------



도 면 번 호 077

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P14

← 물 산




부 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자


오현승

도면번호

078

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P15



← 물 산



④ 망상균열
0.6X1.2

① 균열 0.1/0.5


부 산➡



손상물량표


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------



도 면 번 호 079

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P16

← 물 산




부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 080

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P17

← 물 산


부 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도


용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 081


I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P18



손상물량표

[illegible]

SECTION

범
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역


조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------



도 면 번 호 082

I D : 회야대교(울산) - 격벽(A2방향)(A1방향) - P19

← 물 산



부 산➡




손상물량표

[illegible]


KEY PLAP

← 부산



울산 ➡

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		파손		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호

083

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S20

← 부 산

- 올 산➡

P19

(P20)

측면
|
하면
|
측면
|

G1

측면
—
하면
—
측면


G2

측면
—
하면
—
측면
—

G3

측면
|
하면
|
측면
|

G4



SECTION

울 산 ↑
부 산 ↓

측면

하면

범례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열시도
	박리, 박락		퇴 적		균열시도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	084

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S20

← 부 산


- 물 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



SECTION

부산
울산



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
-----	----------------------------

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 085

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S21

← 부 산

- 올 산➡

P20

P21

G1

G2

G3

G4

측면
|
하면
|
측면
|

측면
|
하면
|
측면
|

측면
|
하면
|
측면
|

측면
|
하면
|
측면
|

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP

← 부산

<부산방향>

본교량중점
STA.2K303.040

접속교량시점
STA.2K305.140

접속교량중점
STA.2+395.295

P18 P19 P20 P21 A2

P18 P19 P20 P21 A2

본교량중점
STA.2K288.040

접속교량시점
STA.2K290.140

접속교량중점
STA.2+380.295

<울산방향>

SECTION

↑
울 산

부 산
↓


범례

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	086

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S21

← 부 산


- 올 산➡



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



SECTION

부산
울산



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

		0.0
--	--	-----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

087

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S22

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시 2023


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 088

I D : 회야대교(울산) - 주형 - S22

← 부 산


- 물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	089

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S20

← 부 산

물 산➡

(P19)

P20

(G1) 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G1~G2

전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G2~G3

G3 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G3~G4

G4 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G4~G5

G5 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G5~G6

G6 전면 하면 배면

전면 하면 배면

전면 하면 배면

G6~G7

① 박라, 들뜸
0.3X0.3

(G7)

KEY PLAP

← 부산

Diagram of the Busan Expressway Interchange (부산광역시) showing the interchange layout with stationing and lane markings.

Key features and stationing:

- Top Section (Northbound):**
 - Stationing: STA.2K303.040 (P18), STA.2K305.140 (P19), STA.2K305.140 (P20), STA.2K305.140 (P21), STA.2K395.295 (A2).
 - Labels: 본교량종점 (End of Bridge), 접속교량시점 (Interchange Point), 접속교량종점 (End of Interchange Bridge).
- Bottom Section (Southbound):**
 - Stationing: STA.2K288.040 (P18), STA.2K288.040 (P19), STA.2K290.140 (P20), STA.2K290.140 (P21), STA.2K380.295 (A2).
 - Labels: 본교량종점 (End of Bridge), 접속교량시점 (Interchange Point), 접속교량종점 (End of Interchange Bridge).
- Interchange Area:**
 - Central section labeled P19, P20, P21, A2.
 - Section labeled P18, P19, P20, P21, A2.
 - Section labeled P18, P19, P20, P21, A2.

울산 ➡

SECTION

올 산
부 산

범례

	균열
	망상균열
	재료분리
	철근노출
	박리, 박락

	균열백태
	백태
	부식
	파손
	퇴적


	기 타
	철근탐사
	탄산화시험
	균열심도
	균열심도

용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	090

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S21

← 부 산


물 산➡



손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION

올 산
부 산



목 록

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

9

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승


도면번호

091

I D : 회야대교(부산) - 가로보 - S22

← 부 산


물 산➡




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용	의	명
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자	
-------	--

오현승



도면번호

092


I D : 회야대교(울산) - 교대 - A1

올 산


상면



측면



전면




측면

손상물량표

[illegible]

KEY PLAP


← 부산



울산 ➡

SECTION

 울 산
 부 산



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

공	하	공
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023


책임기술자

오현승


도면번호

093


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P1



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

Op	Or	Of
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자	
-------	--

오현승



도면번호

094


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P2



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망성균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호


095

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P3

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

00	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자	
-------	--

오현승



도면번호

096


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P4



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

097


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P5



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

098


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P6



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자



오현승

도면번호


099

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P7

손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

100


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P8




좌측면




전면



우측면



상면




배면




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례




용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------



책임기술자	오 현 승
-------	-------

도 면 번 호 101


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P9



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

102


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P10



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

103


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P11




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION




범례




용역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전진단용역
조사일시	2023
책임기술자	오 현 승
도면번호	104


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P12



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

105


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P13




손상물량표

[illegible]

KEY PLAY



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박락		퇴 적		군열심도

00	10	05
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

106


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P14



손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



범례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

호	구	영
---	---	---

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승



도면번호

107


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P15



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도


용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------


책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 108


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P16



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

109


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P17



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION



울산

범례



50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승


도면번호

110


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P18



손상물량표

[illegible]

SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄상화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023

책임기술자

오현승

도면번호





111

I D : 회야대교(울산) - 교각 - P19

손 상 물 량 표


번호	신/구	부재명	손 상 내 용	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개 소	물 량	
1	구	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
2	구	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
3	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
4	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	2.50	m
5	구	좌측	망상균열		2.0	2.0	1	4.00	m'
6	구	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
7	구	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.7		1	1.70	m
8	구	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2	4.00	m
9	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
10	구	구체	표면오염		1.0	9.0	6	54.00	m'
11	구	구체	망상균열		1.0	3.0	1	3.00	m'
12	구	교량받침	반침물탈 균열	0.1	0.1		2	0.20	m
13	신	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.5		1	3.50	m
14	신	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	4.0		1	4.00	m
15	신	홍벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.5		1	3.50	m
16	신	홍벽	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		1	2.00	m
17	신	홍벽	망상균열		2.0	1.0	1	2.00	m' CW=0.1
18	신	구체	표면오염		1.0	2.5	1	2.50	m'
19	신	구체	표면오염		0.4	9.0	1	3.60	m'
20	신	우측	망상균열		1.5	0.6	1	0.90	m'
21	신	우측	망상균열		2.0	1.0	1	2.00	m'
22	신	우측현치	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		10	4.00	m
23	신	좌측현치	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		11	4.40	m
24	신	좌측	망상균열		0.6	0.4	1	0.24	m'
25	신	좌측	망상균열		2.0	1.8	1	3.60	m'
26	신	좌측	망상균열		1.0	1.8	1	1.80	m'
27	신	좌측	망상균열		2.0	1.0	1	2.00	m'
28	신	전면	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
29	신	배면	망상균열		1.0	1.8	1	1.80	m'

↑
부 산



K
E
Y
P
L
A
P

← 부산




울산 →

S
E
C
T
I
O
N

↑
부 산

↓
울 산



범
례

용역명

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조사일시

2023






책임기술자

오 현 승

도면번호

112


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P20



손상물량표


[illegible]

KEY PLAP



울산 ➡

SECTION

범
례

50	10	00
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시

2023


책임기술자

오현승

도면번호

113


I D : 회야대교(울산) - 교각 - P21




손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례

	군 열		군열백태		기 타
	망상군열		백태		철군탐사
	재료보리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		군열심도
	박리, 박박		퇴 적		군열심도

00	01	02
----	----	----

2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조	사	일	시
---	---	---	---

2023

책임기술자

오현승



도면번호

114

I D : 회야대교(울산) - 교대 - A2

부 산

상면




울 산
↓


손상물량표

[illegible]

KEY PLAP



SECTION



범례



용역명 2023년 부산울산고속도로
정밀안전진단용역

조 사 일 시	2023
---------	------

책임기술자	오 현 승
-------	-------

도면번호 115