

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 하반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

신개교

2024.11

(주)명성엔지니어링

영 천 방 향

상주방향



영천방향

① 차수판 볼트탈락
2EA④ 그레이팅이탈
1EA⑨ 후타재 파손
0.1X0.2 X2EA② 후타재 박리
0.1X0.3X3EA③ 접속도로박리
0.3X0.3

A1

⑤ 균열부백태
0.1X1.5X 2EA⑥ 후타재 박리
0.1X0.1⑧ 접속도로박리
0.4X0.4⑦ 차수판 볼트탈락
4EA

A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	신축이음	차수판 볼트탈락				2.00	EA	2	
2	19하	신축이음	후타재 박리		0.1	0.3	0.09	m ²	3	
3	19하	교면포장	접속도로 박리		0.3	0.3	0.09	m ²	1	
4	19하	배수시설	그레이팅 이탈				1.00	EA	1	
5	19하	방호벽	균열부백태		0.1	1.5	0.30	m ²	2	
6	19하	신축이음	후타재 박리		0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	19하	신축이음	차수판 볼트탈락				4.00	EA	4	
8	19하	교면포장	접속도로 박리		0.4	0.4	0.16	m ²	1	
9	24하	신축이음	후타재 파손		0.1	0.2	0.04	m ²	2	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 상주방향

→ 영천방향



SECTION



범례

	균열		당상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		표면마모
	누수, 체수		배 배		보강망
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
상주영천고속도로(주)용역명
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 하반기 정기안전점검)점검기관
(주)명성엔지니어링

도면번호

01