

손상물량표







[illegible]

표 지		빈 상자		민상근골		재료부리	발 주 처	수원국토관리사무소
		면적, 양분		뚝길, 파손		물고임, 결빙	용 모 명	국도 17호선 기타시설을 두고 2교동 30개소 정기안전점검구역
		누수, 습해부		노 매		퇴적층	도 면 명	
		철근노출		천 하		열 화		
		부식		파굴, 변형		기 타		도 면 연 호

ID: 두교4교 바닥판하면 S1 외관조사망도





손상물량표

[illegible]

분		간 결		망상간결		세로문리	발 주 처	수원국토관리사무소
		면적, 광물		파리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
례		부수, 습윤부		벽 매		퇴적물	국도 17호선 기타시설물 두공2교동 30개소 정기안전점검용역	
		철근노출		천 하		얼 화		도 면 명
		부 식		파굴, 변형		기 타	도 면 번 호	

ID: 두교4교 벽체 외관조사망도


손 상 물 량 표

[illegible]

별 례		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 광물		파괴, 파손		돌고임, 결빙	용 의 명
		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기덕시설물 두곡2교동 30개소 정기안전점검구역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호


ID: 두교4교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 압흔		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		트 폭들	
	철근노출		천 하		밀 화	도 면 명
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호