


ID: 장원1교 교면포장 S1 외관조사망도



손상물량표




[illegible]

표 면		간 없음		망상관열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면적, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두공2교를 30개소 정기안전점검용역
		누수, 습윤부		백 폐		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 장원1교 교면포장 S1 외 관조시망도
		부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호 01

ID: 장원1교 바닥판하면 S1 외관조사망도


손 상 물 량 표

용인방향 →


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION

범
례


	인 인		인상금형		재분류기
	원자, 태양		막, 벽돌		벽고인, 벽돌
	나무, 돌, 나무		돌, 돌		돌, 돌
	철근, 도둑		돌, 돌		돌, 돌
	나무		돌, 돌		기타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두교2교등 30개소 정기안전점검용역
도 면 명	장원1교 바닥판하면 S1 외관조사망도
도 면 범 호	02

ID: 장원1교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →




A2


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION



제품


	간 결		망상간결		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	전치, 광동		딱리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		토적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		03

ID: 장원1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →


SECTION

범
례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		벽리, 파손		돌고임, 열변	
	누수, 습윤부		벽 텍		토적물	도 면 명 장원1교 건너 S1(G6~G10) 외관조사망도
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


1

1



교좌면

67



66

정면


$$6\frac{1}{2} \times 1.0 \times 0.5$$

65


$$421 \times 0.5$$

좌측면

新


우측면

← 진천방향



용인방향 →

SECTION







범례

	간 없음		방상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면적, 양동		바림, 파손		돌고임, 절벽	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		토적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 장원1교 교대 A1 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05

ID: 장원1교 교대 A2 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

범		균 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		전치, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명
례		누수, 습윤부		백 태		퇴적물	국도 17호선 기타시설물 두도2교동 30개소 정기안전점검용역
		철근노출		침 하		열 차	도 면 명 장원1교 교대 A2 외관조서망도
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 06

