







손상물량표

[illegible]





범		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 광물		파괴, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기탁시설물 두곡2교동 30개소 정기안전점검구역
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 매신교 교면포장 S1 외관조사망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 01

손상물량표

[illegible]

문 예				발 주 처 수원국토관리사무소
				용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
				
				도 면 명 매산교 바닥판하면 S1 외관조사망도
				도 면 번 호 02




손상물량표

[illegible]

범		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		편치, 광동		박리, 파손		돌고임, 절빙	
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기타시설물 두도2고동 30개소 정기안전점검구역
		철근노출		침 하		열 화	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 03

ID: 매산교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]

면 례		빈 칸		양산길돌		재료블리	발 주 처	수원국토관리사무소
		면적, 양동		벽면, 포스		돌고민, 칠면	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검구역
		누수, 습윤부		배 배		토적물		
		철근노출		철 아		열 화	도 면 명	매산교 측면 외관조사망도
		부식		죄금, 도열		기 타	도면번호	04