

ver,

이천

49 ~
A₂.A₁

수원

— **한글**

[illegible]

A diagram showing a cross-section of a road. A central vertical line is labeled "OF ROAD". Below this line, there are eight rectangular shapes representing lanes, labeled G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, and G8 from left to right. The lanes are arranged symmetrically around the central line.

	간 열		양상균열		저로본리
	핀치, 광물		박리, 파손		불고임, 결
	부수, 습윤부		해 결		회적결
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		파괴, 변형		기 타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 결기안전점검용역
도 연 명	여동교 바닥판하연 S1 외관조사망도
도 연 번 호	02

ID: 역동교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

← 진천방향

용인방향 →

손상물량표

[illegible]

G1 좌측면
하 면
우측면

G2 좌측면
하 면
우측면

G3 좌측면
하 면
우측면

이제 0.1x0.1

G4 좌측면
하 면
우측면


97.6 IFE 0.1x0.1

A1

A2


KEY PLAN

← **진천방향**



출판 방향 →



SECTION



법
제


	공 백		담상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	원치, 공돌		바리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2고를 30개소 결기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		흙적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	03

영동 2a A1



자

ID: 역동교 교대 ~~A1~~ 외관조사망도

[illegible]