

1/4

진천방향

손상물량표

[illegible]

A2

모
러

	칸		상상칸열		자료본리
	천치, 광물		바리, 파손		물고기, 열
	나무, 습윤부		벽 벽		회격돌
	열간노출		천 하		열 화
	부식		파괴, 변형		기타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 경기안전점검용역
도 면 명	동진1교 비덕관하면 S1 외관조사항도
도 면 번 호	02

ID: 동진1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손상량량표

← 진천방향

용인방향 →

G7

G8

G9

G10

G1-1

G12

(A1)

A2

KEY PLAN

← 진천방향

동인방향 →

SECTION

姓	名
---	---

발 주 처

84


국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소
경기안전점검용역

도면명

음신1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

04


ID: 동진1교 교대 A1 외관조사망도



손상물량표


[illegible]

← 진천방향



→ 3월 10일

SECTION



법
례

	공 열		임상균열		재료보리	발 주 처	수원국도포리사무소
	전차, 공동		박리, 파손		물고기, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두로2교를 30개 경기안전점검통역
	누수, 습윤부		벽 피		벽 파손	도 면 명	
	철근노출		결 하		열 하	도 면 명	동진1교 교대 A1 외관조사항도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도면 번호	05