

32




[illegible]


표		간 열		양상간열		제로본리	발 주 처 수원국로관리사무소
		면치, 광물		박진, 파손		출고일, 결빙	용 역 명
		부수, 슬럼프		색 채		피착률	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 경기안전점검통역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명
		부 식		좌굴, 변형		기 타	동진2교 교면포장 S1 외관조시망도
							도 면 번호

ID: 동진2교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손상물량표


[illegible]

SECTION


발
려

	간 결		상상구결		재료결리	발 주 처	수원국토관리사무소
	진저, 광물		바리, 파손		불고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두고2교를 30개3 절기만전원경용역
	나무, 습윤부		벽 결		회적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부식		파괴, 변형		기 타		

손상물량표


[illegible]

← 진천방향



방향인용


SECTION





법 제

	간		양상근열		지르본리	발 주 처	수원국로관리사무소
	면적, 면적		바닥, 파손		불고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교로 30개소 경기안전점검통계
	부수, 습관부		벽 면		벽 격자	도 면 명	
	철근 노출		천 하		열 화	도 면 명	도 면 번호
	부식		작업, 연월		기 타		03


ID: 동진2교 측면 외관조사망도



손상물량표

[illegible]

동인방향 →



부
록

	空欄		交差ハッチ		交差
	星形、消線		マス、其他		マス
	三角、斜線等		点線		点線
	垂直ハッチ		波線		波線
	半点		螺旋、点線		螺旋

발주처

수원국토관리사무소

100

국도 17호선 기타시설물 두교2교통 30개소
경기안전점검유역

도 명 명

도면번호

04