

ID: 신기1교 바닥판하면 S1 외관조사망도

106 ~


손상물량표

← 진원방향

이천


영인방향 →

晚午

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



附


	균열		방사균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명
	누수, 습윤부		벽 데		표적물	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신기1교 비파관하연 S1 외관조사상당
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02

ID: 신기1교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

← 진천방향

용인방향 →

손상물량표




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION

발
려


	균 열		양상균열		재료분리	발 주 처	수원국로관리사무소
	천치, 광등		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 무도2교를 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습흔부		백 테		폐적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

ID: 신기1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

← 진천방향

영인광함 →

손상 물량 표




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향




용인방향 →

SECTION

出
理

	빈 면		삼삼교열		저로블리	발 주 처	수원국로관리사무소
	원지, 광물		박리, 화순		플고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기차시설을 두고2교를 30개소 결기안전점검통역
	나무, 습윤부		목 록		목직물	도 면 명	
	철근노출		천 하		열 화	신기1교 거더 S1(G6-G10) 외관조사망도	
	부식		파굴, 변형		기 타	도면번호	04

107



손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION

법
례

	간 열		양상균열		재토분리	발 주 처	수험감독관리사무소
	천저, 공동		박리, 파손		용괴임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 피		회차율	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06