


14

용인방향 →



측면 제로볼리
1.0 X 0.2



ID: 안터교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

← 진천방향

용인방향 →

손상물량표

[illegible]

인양호 파는
22x0.2
x3EA


2015.6
 G2
 0.2X0.2
 96

(b) A1 2016-17 2016-17

A2


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



OF ROAD

범례


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수령국토관리사무소	
	편치, 광물		바리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명
	부수, 습윤부		벽 테		퇴적물		국도 17호선 기타시설을 두고 2교를 30개소 경기안전점검용역
	철근노출		절 하		열 화		도 면 명 안터로 거리 S1(G1~G4) 외관조사망도
	부 식		작금, 변형		기 타	도 면 번호 03	

ID: 안터교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

← 진천방향

동인방향 →

손상물량표




A1

A2


[illegible]

← 진천방향

동인방향 →



SECTION



법
례

	간 열		망상간열		재로본리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 공들		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기덕시역을 두고 2코를 30개소 경기관전검침용역
	누수, 습상부		벽 매		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명	호