





ID: 대촌 IC RAMP-D교 교면포장 S1 외관조사망도

손상물량표


[illegible]

ID: 대촌 IC RAMP-D교 바닥판하면 S1 외관조사망도


손상물량표

[illegible]

2018. 12. 17

~~404~~[illegible]

SECTION







五


	간 열		양상균열		지보콘크리	발 주 처 수원국로관리사무소
	천치, 광물		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명
	누수, 습관부		배 배		벽 격물	국도 17호선 기타시설물 두공2교를 30개소 철거안전점검용역
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 대천 IC RAMP-D교 벽체 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 03

ID: 대촌 IC RAMP-D교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]

용인방향 →



보러

	간 열		양상근열		재로본리
	친치, 광동		박리, 파손		물크림, 결빙
	나무, 습윤부		목 해		목작물
	철근노출		친 아		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처

수원국토관리사무소

용역명	2019년 제1회 전국동시지방선거
-----	--------------------

국도 17호선 기타시설물 두교2교통 30개소
정기안전점검용역

도면명	
-----	--

대촌 IC RAMP-D교 측면 외관조사망도

도출된 결과

04