






손상물량표

[illegible]

ID: 송문3교 바닥판하면 S1 외관조사망도



손상물량표

[illegible]

범		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 광물		파괴, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기덕시설물 두교2교등 30개소 정기안전점검용역
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 송문3교 바닥판하역 S1 외관조사망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02


ID: 송문3교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION




범례

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
			도 면 명 송문3교 벽체 외관조사망도
			도 면 번 호 03


ID: 송문3교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	천치, 강동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배설		트러들	
	철근노출		침하		열화	도 면 명 송문3교 측면 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 04