



6/12/

연장 18 → 15m


손상물량표

[illegible]


전체 부속				발 주 처 수원국도관리사무소
				용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두로2교동 30개소 경기안전점검용역
				도 면 명 송문3교 바닥판하면 S1 외곽조사망도
				도 면 번호 02

ID: 송문3교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표




← 진천방향



→ **한글파일**

SECTION



법
제


 공 열	 망상균열	 재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
 먼지, 공동	 박리, 파손	 불고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두도2교동 30개소 철기안전점검용역
 누수, 습윤부	 벽 테	 퇴적물	도 면 명 송문3교 벽체 외관조사상도
 철근노출	 침 하	 열 화	도 면 번호 03
 부식	 파굴, 변형	 기 타	

7면 지면속정




KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



법
제

	국 열		삼상교열		재료분리	발 주 처	수원국로관리사무소
	편치, 광동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두로2교동 30개소 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 벽		피복층		
	철근노출		철 아		열 화	도 면 명	송문3교 측면 외관조사업도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	04