


11-신파주-송포


ID: 신파주- 송포 #1



손상물량표

번호	구분	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			면적 (㎡)	길이 (m)	중량 (kg)				
1	구	관로구 누수				1	1.00	EA	
2	구	관로구 누수				2	2.00	FS	
3	구	농약이조질부시공미흡				1	1.00	EA	
4	구	농약이조질부시공미흡				1	1.00	EA	
5	선	박리	0.50	0.50		1	0.25	㎡	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY
PLAN



번호	구분	손상내용	손상규모	개소	수량	단위	비고
1	구	관로구 누수			1	1.00	EA
2	구	관로구 누수			2	2.00	FS
3	구	농약이조질부시공미흡			1	1.00	EA
4	구	농약이조질부시공미흡			1	1.00	EA
5	선	박리	0.50	0.50	1	0.25	㎡
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

2023년 경기북부 송전전력구,
면허 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역시
케이아이엠(주)
도면번호
1

ID: 신파주- 송포 #2



손상물량표									
번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	용량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	구	벽체		2.00	1.50	1	3.00	m ²	
2	구	아스콘양상균열		1.50	1.50	1	2.25	m ²	
3	구	아스콘양상균열		2.00	2.00	1	4.00	m ²	
4	구	도장박리		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
5	신	도장박리		0.20	0.60	1	0.16	m ²	
6	신	도장박리		0.40	7.00	1	2.80	m ²	
7	신	사다리하부고정물량				2	2.00	EA	
8	신	도장박리		1.20	1.20	1	1.44	m ²	
9	신	도장박리		0.60	1.30	1	0.90	m ²	
10	신	도장박리		0.50	0.50	1	0.25	m ²	
11	신	도장박리		0.20	0.80	1	0.16	m ²	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

재료분리

시공이음분리

외적물

배수구

신축이음 본체

양상균열

박리, 파손

벽체

침하

좌굴, 변형


2023년 경기북부, 충청전력구, 안동 정밀안전점검, 용역

발주처 한국전력공사 경기북부본부

용역사 케이아이엠(주)

도면번호 2

ID: 신파주- 송포 #3



손상 물량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	구	방상균열		1.00	3.00	1	3.00	m	
2	구	방상균열		4.00	1.00	1	4.00	m	
3	구	방상균열		2.00	1.00	1	2.00	m	
4	구	도창벽리		10.44	4.26	1	44.50	m	
5	구	이스콘방상균열		1.50	1.50	1	2.26	m	
6	구	이스콘방상균열		2.00	2.00	1	4.00	m	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

단면

관	방상균열	재료분리	참조
면적,공용	벽리,파손	사출이음분리,중분리	참조
누수,슬로부	벽 태	회적물	참조
정근노출	창 하	배수구	참조
강제부식	좌굴,변형	신축이음 문제	참조

비고


2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역

한국전력공사 경기북부본부

케이아이엘(주)


도면 번호 3

ID: 신파주- 송포 #4




손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	구	배터		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
2	구	도장박리		10.44	4.28	1	44.47	m ²	
3	구	관로구 누수				1	1.00	EA	
4	구	도장박리		25.14	3.02	1	75.92	m ²	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



번호	구분	내용	재료분리	용역명
1	관 열	관 열	관 열	2023년 경기북부 송전전력구, 연월 정밀안전점검 용역
2	관 열	관 열	관 열	
3	관 열	관 열	관 열	한국전력공사 경기북부본부
4	관 열	관 열	관 열	
5	관 열	관 열	관 열	케이아이엠(주)
6	관 열	관 열	관 열	
7	관 열	관 열	관 열	도면 번호
8	관 열	관 열	관 열	


ID: 신파주- 송포 #5



손상물량표

번호	구분	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	높이 (m)				
1	신	천정사다리꼴경커노출				2	2.00	EA	
2	구	벽체	0.20	0.50		1	0.10	m	
3	신	도장박리	0.40	1.00		1	0.40	m	
4	구	도장박리	2.00	2.00		1	4.00	m	
5	신	도장박리	0.50	0.50		1	0.25	m	
6	구	도장박리	1.00	3.00		1	3.00	m	
7	구	도장박리	0.30	1.00		1	0.30	m	
8	신	사다리하부고장물량				2	2.00	EA	
9	신	도장박리	4.00	1.50		1	6.00	m	
10	신	도장박리	2.00	0.50		1	1.00	m	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN



구입	양상균열	재료분리
민정,공동	벽리,파손	사공이음분리, 중분리
누수,습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	배수구
김재부식	좌굴,변형	신축이음 본체

용역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역사
케이아이엠(주)
도면번호
5


ID: 신파주- 송포 #6



손상물량표

번호	구분	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	깊이 (m)				
1	구	이스콘방상관열		1.50	1.50	1	2.25	m	
2	구	이스콘방상관열		2.00	2.00	1	4.00	m	
3	신	관입부벽터		11.00		1	11.00	m	
4	신	관입부벽터		12.00		1	12.00	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



LEGEND


관 열	방상관열	재료분리
면형,공돌	박리,파손	시공이음분리, 종분리
누수,습윤부	배 태	퇴적물
철근노출	침 하	배수구
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본재

참 조 문
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발 주 지
한국전력공사 경기북부본부
용 역 시
케이아이엠(주)
도 면 번호
6

38~42
33 41
40 42
1.0mm


ID:

신파주- 송포 #7



손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	깊이 (m)				
1	구	배터		0.10	0.80	1	0.08	m	
2	구	원로구 누수				2	2.00	EA	
3	구	이스온균열	0.50		2.50	1	2.50	m	
4	구	이스온균열	0.50		5.00	1	5.00	m	
5	구	이스온균열	0.50		3.50	1	3.50	m	
6	구	원로구 누수				3	3.00	EA	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY
PLAN범
례

공 일	망상균열	재료분리
진정,공동	박리,파손	시공이음분리, 중분리
누수,습윤부	배 터	외척물
절근노출	침 하	배수구
강제부식	좌굴,변형	신축이음 문제


용역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역

발주처
한국전력공사 경기북부본부

용역사
케이아이엠(주)

도면번호
7


ID: 신파주- 송포 #8



손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	신	벽태		2.50	2.00	1	5.00	m	
2	신	관로구벽태				3	3.00	EA	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



군 열	망상균열	재료분리
편상,공동	박리,파손	사공이음분리, 송분리
누수,습윤부	벽 태	퇴적물
침근노출	침 하	배수구
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체

용역명
2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역처
케이아이엠(주)
도면번호
8

신파주- 송포 #9


포장

507

人

三

KEY PLAN



品	24
---	----

	간 돌		명상균돌		재료분리
	편지,공동		박리,파손		서클이용분리 충분리
	누수,슬래무		백 대		회적돌
	철근노출		절 하		배수구
	강제부식		좌굴,연결		신축이음 본사


2023년 경기북부 송전전력구
맨홀 정밀안전점검 용역

발주처	한국전력공사 경기북부분부
용역사	케이아이엠(주)

손상물량표

[illegible]


ID: 신파주- 송포 #11



손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	깊이 (m)				
1	신	관법			3.0	1	2.00	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY
PLAN




범 례	구분	상세	재료	용역명
	관법	관법	재료분리	2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
	관법	관법	재료분리	
	관법	관법	재료분리	한국전력공사 경기북부본부
	관법	관법	재료분리	
	관법	관법	재료분리	케이아이엘(주)
	관법	관법	재료분리	
	관법	관법	재료분리	도면번호 11
	관법	관법	재료분리	

12 13 14/5 18 19

ID: 신파주- 송포 #12



KEY PLAN




손상량량표

번호	구분	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

군 열	망상균열	재료분리	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 만물 정밀안전점검 용역
관청, 공동	박리, 파손	식물이음분리, 음분리	
누수, 슬로부	벽 태	회직을	발주처 한국전력공사 경기북부본부
철근노출	침 하	배수구	용역시 케이아이엠(주)
강제부식	좌굴, 변형	신축이음 문제	도면 번호 12


ID: 신파주- 송포 #13



손상물량표

번호	구	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY
PLAN



관 열	망상교열	재료분리
편칭, 공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리
누수, 습윤부	벽 태	벽적물
철근노출	침 하	배수구
감재부식	좌굴, 변형	신축이음 본체

출 역 명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발 주 자
한국전력공사 경기북부본부
용 역 사
케이아이엠(주)
도 록 번 호
13


ID: 신파주- 송포 #14



손상물량표

번호	구분	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN




면적

인명	광상교열	재료분리
면적,공동	박리,파손	시공이용분리, 용분리
누수,습윤부	백태	회적물
철근노출	침하	배수구
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체

용역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역시
케이아이엠(주)
도면번호
14

ID: 신파주- 송포 #15



손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	깊이 (m)	길이 (m)				
1	신	입구부벽체		1.00	2.00	1	2.00	㎡	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY
PLAN





표
례


균열	양상균열	재료분리
민침, 공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리
누수, 습윤부	배태	퇴적물
철근노출	전하	배수구
강재부식	좌굴, 변형	신축이음 본체

용역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역시
케이아이엠(주)
도면번호
15

신파주- 송포 #16



KEY PLAN



범례



용역명	2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역시	케이아이엠(주)

용역사	케이마이엠(주)
-----	----------


도민일보 16

손상물량표

[illegible]

ID: 신파주- 송포 #17

53



손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	신	박리		0.70	0.30	1	0.21	m ²	
2	신	배터		0.40	0.30	2	0.24	m ²	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

단면

공작

콘크리트	망상콘크리트	재료분리	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 민들레 정밀안전점검 용역
판정, 공동	박리, 파손	사공이음분리, 용분리	
누수, 슬론부	배터	퇴적물	필수지 한국전력공사 경기북부본부
철근노출	철하	배수구	용역사 케이아이엠(주)
강제부식	좌굴, 변형	신축이음 본체	도면번호 17

ID: 신파주- 송포 #18



손상물량표

번호	신상	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



단 열	방상교열	재료분리	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 민들 정밀안전점검 용역
편정,공통	박리,파손	사공이음분리, 중분리	
누수,슬론부	택 태	퇴적물	필수지 한국전력공사 경기북부본부
절근노출	정 하	배수구	용역시 케이아이엠(주)
감제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	도면 번호 18