



신파주- 문발 #4

[illegible]

KEY PLAN




범례

				특정 정보
				2023년 경기북부 승전전력회, 민원 정밀안전진단 용역
				발주처 한국전력공사 경기북부본부
				용역사 케이아이엔(주)
				도면 번호 1


ID:

신파주- 문발 #5



손상물량표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	깊이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY
PLAN표
례


	단 열		양상균열		저로본리	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
	면정,광동		박리,파손		시공이음분리, 층분리	
	누수,습윤부		배 태		회적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	절근노출		침 하		배수구	용역처 케이아이엠(주)
	강재부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 2

ID:

신파주- 문발 #7



KEY PLAN


범
려

	관객		양상교일		재료부리	불특정 2023년 경기북부 순천전역구 연를 정밀한전환을 운영
	관객,강좌		바리,마운		사물여음부리, 출판리	
	두수출물부		백 태		외적물	연주자 한국전력공사 경기북부본부
	청근노출		침 하		백수구	불특정 제이아이엠(주)
	강제부리		좌출,변환		신곡이음 본체	도판본체 3

손상물량표

[illegible]


ID: 신파주- 문발 #8



손상물량표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			목 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	구	백터		1.30	1.60	1	2.08	m²	
2	구	백터		0.20	2.20	1	0.44	m²	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY
PLAN




범
례

균열	망상균열	재료분리
민정,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리
누수,습윤부	백터	외척물
철근노출	침하	배수구
강재부식	좌굴,변형	신축이음 본체

중 역 명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역시
케이아이엘(주)
도면번호
4


ID:

신파주- 문발 #9



손상물량표

번호	신(하)구(구)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	깊이 (m)				
1	구	벽체		0.10	0.30	3	0.08	m	
2	구	벽체		0.10	0.30	1	0.03	m	
3	구	벽체		0.30	1.50	1	0.45	m	
4	구	벽체		0.50	2.30	1	1.15	m	
5	신	벽체		0.40	1.00	1	0.40	m	
6	신	안전사다리 변형				1	1.00	EA	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY
PLAN범
례

군 열	광상균열	재료분리
관청, 공동	벽리, 파손	시공이음분리, 흠문리
누수, 습윤부	벽 태	외척물
철근노출	침 하	배수구
강제부식	좌굴, 변형	신축이음 분체


작성: 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역

발주처: 한국전력공사 경기북부본부

제작처: 케이아이엠(주)

도면 번호: 5


ID: 신파주- 문발 #10



손상물량표


번호	신(구)	손상내용	손상규모			개소	물량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	높이 (m)				
1	구	재료분리		0.50	1.00	1	0.50	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY
PLAN



번호	손상내용	손상규모	개소	물량	단위	비고
1	구	재료분리		0.50	1.00	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						


ID: 신파주- 문발 #11



손상물량표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	중량 (m)				
1	구	재료분리		0.10	0.20	1	0.02	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN



번호	손상내용	손상규모	개소	수량	단위	비고
1	재료분리					
2	시공이음분리, 송분리					
3	외적물					
4	배수구					
5	신축이음 본체					

2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
제작처
케이아이엠(주)
도판 번호
7


ID: 신파주- 문발 #12



손상물량표

번호	신(구)구(구)	손상내용	손상규모			개수	물량	단위	비고
			목 (mm)	너비 (m)	깊이 (m)				
1	구	벽태	0.10	1.50	2	0.30			
2	구	벽태	0.20	1.20	3	0.72			
3	구	벽태	0.10	0.80	2	0.16			
4	구	벽태	0.10	0.70	2	0.14			
5	신	벽태	0.10	0.50	4	0.20			
6	신	벽태	1.50	1.00	1	1.50			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



번호	구분	내용	재료분리	비고
1	관 설	관 설	관 설	관 설
2	민정,공용	민정,공용	민정,공용	민정,공용
3	누수,습윤부	누수,습윤부	누수,습윤부	누수,습윤부
4	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
5	간접부식	간접부식	간접부식	간접부식
6	임상균열	임상균열	임상균열	임상균열
7	벽리,파손	벽리,파손	벽리,파손	벽리,파손
8	배 타	배 타	배 타	배 타
9	침 하	침 하	침 하	침 하
10	좌굴 변형	좌굴 변형	좌굴 변형	좌굴 변형
11	재료분리	재료분리	재료분리	재료분리
12	사출이음분리, 중분리	사출이음분리, 중분리	사출이음분리, 중분리	사출이음분리, 중분리
13	외척물	외척물	외척물	외척물
14	배수구	배수구	배수구	배수구
15	신축이음 분계	신축이음 분계	신축이음 분계	신축이음 분계

2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
발주처 한국전력공사 경기북부본부
제작사 케이아이엠(주)
도면번호 8