

제 4 장



외관조사망도

손상 개소_서종변전소 RC 옹벽

	계	균열(CW=0.3mm미만)	균열(CW=0.3mm이상)	이격	백태	유실	오염	침식	박리	박락	재료분리	철근노출	파손	마모	배수공 막힘	설령재 마모 및 탈락	배부름	세굴	기타
개소	25	14	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총물량		28.042	0.000	0	2.03	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

손상물량집계표_서종변전소 RC 옹벽

[illegible]





손상물량표

[illegible]

21 50

	간지		양상간지		자음분리
	간지월 간지년		부서, 노발영		박막, 표준
	부수		백대		토사필적
	보통, 양면		전환, 공통		좌굴, 변형
	참고 도형		세로, 전사		기타

관리기관	과업명	시공사	점검기관	점검책임기술자	구조물명	도면명	도면번호
한국전력공사	서중 변전소 208번 정밀안전점검	관보토건(주)	설비진단처	김 지 호	154kV 서중변전소 RC옹벽	좌측 옹벽	01



손상물량표

[illegible]

21 50

	공명		양상균열		자음분리
	간헐적 폭발		부서, 녹발생		박막, 파손
	누수		백태		도서훼손
	보양식 균열		민중, 공동		좌굴, 변형
	철근 노출		세굴, 침하		기타

관리기관	과업명	시공사	점검기관	점검책임기술자	구조물명	도면명	도면번호
한국전력공사	서종 변전소 용부 정밀안전점검	관보토건(주)	설비진단처	김 지 호	154kV 서종변전소 RC용부	우측 용부	03