


미시령터널 외관조사망도

(피난연결통로)


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (1번 : 대인용)

↑ 하행 S29




↓ 상행 S333

KEY PLAN



SECTION




범례

구분	구분	구분	구분
파손, 탈락, 박리, 박락	철근노출	누수, 누수흔적	벽타, 결로
망상균열	재료분리	포트홀, 패임	배수구막힘
			이물질 퇴적
			기타

미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (2번 : 차량용)


↑ 하행 S56




좌측벽체 (LW)	LA	RA	우측벽체 (RW)	바닥
	천	단		

↓ 상행 S306

KEY PLAN



SECTION




범례

CW(0.2)	균열	망상균열
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리	
철근노출	포트홀, 파임	
누수, 누수흔적	배수구마힘	
벽타, 결로	이물질 퇴적	
기타		


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (3번 : 대인용)

↑ 하행 S84




↓ 상행 S278

KEY PLAN



SECTION




범례

구분	구분	구분	구분
파손, 균열, 박리, 박락	철근노출	누수, 누수흔적	벽타, 결로
망상균열	재료분리	포트홀, 패임	배수구막힘
			이물질 퇴적
			기타


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (5번 : 대인용)

↑ 하행 S140




↓ 상행 S222

KEY PLAN



SECTION




범례

CW(0.2)	균열	방상균열
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리	
철근노출	포트홀, 패임	
누수, 누수흔적	배수구막힘	
벽타, 결로	이물질 퇴적	
기타		


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (7번 : 대인용)

↑ 하행 S194




↓ 상행 S168

KEY PLAN



SECTION




범례

구경	망상구경
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리
철근노출	포트홀, 파임
누수, 누수흔적	배수구막힘
벽타, 결로	이물질 퇴적
기타	


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (9번 : 대인용)

↑ 하행 S241




↓ 상행 S121

KEY PLAN



SECTION




범례

구분	구분	구분	구분
파손, 탈락, 박리, 박락	철근노출	누수, 누수흔적	벽타, 결로
망상균열	포트홀, 패임	배수구막힘	이물질 퇴적
재료분리	기타		


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (11번 : 대인용)

↑ 하행 S287




↓ 상행 S75

KEY PLAN



SECTION




범례

구분	구분	구분	구분
망상균열	망상균열	망상균열	망상균열
파손, 탈락, 박리, 박락	파손, 탈락, 박리, 박락	파손, 탈락, 박리, 박락	파손, 탈락, 박리, 박락
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
누수, 누수흔적	누수, 누수흔적	누수, 누수흔적	누수, 누수흔적
벽타, 결로	벽타, 결로	벽타, 결로	벽타, 결로
기타	기타	기타	기타


미시령터널 피난연결통로 외관조사망도 (13번 : 대인용)

↑ 하행 S337




↓ 상행 S26

KEY PLAN



SECTION



범례

0.1 (0.2)	균열	망상균열
파손, 탈락, 박리, 벽락	재료분리	포트홀, 패임
철근노출	배수구막힘	이물질 퇴적
누수, 누수흔적	기타	
벽면, 결로		