



미시령터널 외관조사망도

(옹벽, 사면)


미시령터널 응벽(인제측) 외관조사망도



좌측




중앙




우측

KEY PLAN





SECTION




범례

구분	구분	구분
균열	망상균열	
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리	
철근노출	포트홀, 패임	
누수, 누수흔적	배수구막힘	
벽타, 결로	이물질 퇴적	
기타		


미시령터널 사면(인제측) 외관조사망도



KEY PLAN






SECTION




범례

상행선	하행선	배수로	인제사면	자연사면
상행선	하행선	배수로	인제사면	자연사면
상행선	하행선	배수로	인제사면	자연사면
상행선	하행선	배수로	인제사면	자연사면
상행선	하행선	배수로	인제사면	자연사면


미시령터널 사면(속초측) 외관조사망도



KEY PLAN



SECTION




범례

상행선	균열	망상균열
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리	
철근노출	포트홀, 패임	
누수, 누수흔적	배수구마찰	
벽타, 결로	이물질 퇴적	
기타		


미시령터널 외관조사망도

(갱문)

미시령터널 갱문(인제측) 외관조사망도




인 제 방 향




속 초 방 향

KEY PLAN




SECTION




범례

C.W.0.2	균열		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		재료분리
	철근노출		포트홀, 패임
	누수, 누수흔적		배수구막힘
	벽타, 결로		이물질 퇴적
	기타		

미시령터널 갭문(인제측) 외관조사망도




속초방향




인제방향

KEY PLAN



SECTION



범례

도면표기	구별	망상구별
교상, 활락, 박리, 박락	철근노출	포트홀, 파임
누수, 누수흔적	벽타, 결로	기타
망상구별	재료분리	배수구막힘
이물질 퇴적		