



미시령터널 외관조사망도

(옹벽, 사면)


미시령터널 응벽(인제측) 외관조사망도



좌측




중앙




우측

KEY PLAN





SECTION



범례

구분	구분	구분
균열	망상균열	
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리	
철근노출	포트홀, 패임	
누수, 누수흔적	배수구막힘	
벽타, 결로	이물질 퇴적	
기타		


12144145 전경 (생략)



C.W.0.2	균열		망상균열
	파손, 탈락, 변리, 박락		재료분리
	철근노출		포트홀, 패임
	누수, 누수흔적		배수구막힘
	벽타, 결로		이물질 퇴적
	기타		



미시령터널 관통도로(속초) 경면 전경.
 R7~10 구간 전경을 사면 전경.
 R12
 미시령터널 전경

미시령터널 사면(속초측) 외관조사망도




미시령터널
 +경면사면전경.
 미시령터널 전경


R17 사면 전경 - 속초측



KEY PLAN



SECTION




범례

군열	망상군열
교손, 활락, 박리, 박락	재료분리
철근노출	포트홀, 파임
누수, 누수흔적	배수구막힘
벽타, 결로	이물질 퇴적
기타	


미시령터널 외관조사망도

(갱문)

미시령터널 갱문(인제측) 외관조사망도




인 제 방 향




속 초 방 향

KEY PLAN



SECTION




범례


구분	구별	상상구별
벽손, 탈락, 박리, 박락	망상구별	재료분리
철근노출	포트홀, 파임	배수구막힘
누수, 누수흔적	이물질 퇴적	
벽타, 결로		
기타		

미시령터널 갭문(인제측) 외관조사망도

속초측




속 초 방 향




인 제 방 향

KEY PLAN



SECTION



범례

구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분