

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도


패널식 옹벽 08

2025.04


(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하 배수시설		배수로 균열	0.3	1.0		2.00	m	2	
2	19하 옹벽		이격		1.0		3.00	m	3	21'상 보수
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		항상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 침수		녹태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	01

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 침수	부식	녹
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	10

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN




SECTION



범례


	콘 크리트		강철근		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	관 절, 공 동		파 리, 파 손		열 확	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누 수, 체 수		배 배		퇴적물	점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
	철근노출		철 하		그늘음	도 면 번 호	11
	부 식		작 굴, 변 형		기 타		

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19년	옹벽	이격		5.00		5.00	m	1	
2	19년	옹벽	파손		0.1	0.2	0.02	m ²	1	20'상 보수
3	19년	옹벽	판넬 파손		0.1	0.3	0.03	m ²	1	21'상 보수
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION






범례


	강철		강철근		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 침수		배태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	12

손상물량표

[illegible]


SECTION



범례


			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설을 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
			점 검 기 관 (주)명성엔지니어링
			도 면 번 호 13

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION






범례


	강철		방사강철		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 침수		배태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	14

손 상 물 량 표

[illegible]


SECTION



문 제


	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	상주열천고속도로(주)
	편저, 광동		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주열천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 침수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)형성영지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	15

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION



범례

콘크리트	철근	석재
배수	흙	자갈
수위	경사	도로면
기초	벽면	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	16

손 상 물 량 표


[illegible]

Span 6

KEY PLAN




SECTION



본
례


			발 주 처 삼주열원고속도로(주) 용 역 명 삼주열원고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검) 첨 검 기 관 (주)명성엔지니어링 도 면 번 호 02

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION



범례

	관 열		평상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열 화
	누수, 채수		녹 태		표적물
	철근노출		침 하		그을음
	부 식		자갈, 변형		기 타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	03

손상물량표


[illegible]

Span 10


Span 11

Span 12

KEY PLAN



SECTION




범례


			발 주 처 상주영천고속도로(주)
			용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설을 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
			점 검 기 관 (주)평생영천지니어엠
			
			도 면 번 호 04

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION




범례

콘크리트	철근콘크리트	재료분리
배수, 공동	균열, 파손	침하
수위, 채수	파괴물	그늘음
철근노출	절굴, 변형	기타
부식		


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	05

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION






범례


	강철		방사강철		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 침수		배태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	06

손상물량표

[illegible]




SECTION




문 제

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	편저, 강동		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시시설 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 침수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)형성엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




법
례

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	상주열천고속도로(주)
	편저, 광동		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주열천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 침수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)형성영지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



문 제

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 삼주영천고속도로(주)
	침치, 강동		바리, 파손		열 화	용 역 명 삼주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 계수		배 텍		퇴적물	
	철근노출		천 하		그늘음	점 검 기 관 (주)평생엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 09