

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도


패널식 옹벽 08

2025.04


(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하 배수시설		배수로 균열	0.3	1.0		2.00	m	2	
2	19하 옹벽		이격		1.0		3.00	m	3	21'상 보수
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		항상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 침수		녹태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	01

손상물량표

[illegible]


Span 29

Span 30


Span 31

Span 32

KEY PLAN



SECTION




附
錄


	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	상주열천고속도로(주)
	편저, 강동		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주열천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 침수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)형성영지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION



범례

	근	철		방상근철		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손			열 화
	누수, 침수		배 태			퇴적물
	철근노출		침 하			그늘음
	부 식		좌굴, 변형			기 타


발 주 처 상주영천고속도로(주)

용 역 명
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)점 검 기 관
(주)영성엔지니어링


도 면 번 호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19년	옹벽	이격		5.00		5.00	m	1	
2	19년	옹벽	파손		0.1	0.2	0.02	m²	1	20'상 보수
3	19년	옹벽	판넬 파손		0.1	0.3	0.03	m²	1	21'상 보수
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION






범례


	강철근		강철근
	콘크리트, 공동		벽리, 파손
	누수, 침수		배수
	철근노출		침하
	부식		좌굴, 변형
			기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	12

손상물량표

[illegible]


SECTION




법 제

	균열		망상균열		재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
	면치, 광물		바리, 파손		열화	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 체수		배터		피착물	
	철근노출		천하		그늘음	
	부식		좌굴, 변형		기타	점검기관 (주)평생영천지니어엠
						도면번호 13


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION



범례


	균열		망상균열		제표콘크리트	발주처 상주영천고속도로(주)
	면치, 광물		바리, 파손		열화	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 체수		배터		피착물	
	철근노출		천하		그늘음	
	부식		좌굴, 변형		기타	점검기관 (주)평생영천지니어엠
도면번호						14

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION






범례


	강철		방상강철		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 침수		배태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	15

손 상 물 량 표

[illegible]


SECTION



받
려


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	편저, 강동		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시시설 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 침수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)형성엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION



범례

콘크리트	철근콘크리트	석재
배수	자갈	흙
기초	사면	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	02

손 상 물 량 표


[illegible]

Span 7


Span 8

Span 9

KEY PLAN




SECTION



법
례


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	상주열천고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주열천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 채수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)형성영지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION






범례


콘크리트	철근콘크리트	철근
아스팔트	벽돌	석재
물	모래	골재
철근	콘크리트	철근
철근	콘크리트	철근

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	04

손상물량표

[illegible]




SECTION



문
례




	간 열		망상갈열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	편지, 강등		박리, 파손		열 화	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 측수		백 티		퇴적물		
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손 상 물 량 표


[illegible]

편 목		관 열		만상갈열		제조물리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
		전치, 강동		바리, 파손		별 화	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총역 (2025년 상반기 정기안전점검)
		누수, 제수		백 태		퇴적물		
		철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

[illegible]




SECTION




문 제

	간 열		방상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	전치, 공동		바리, 파손		열 화	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설을 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 체수		배 배		퇴적물		
	철근노출		전 하		그늘음	점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




법
례

	간 열		망상균열		세로분리	발 주 처	상주열천고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		열 화	용 역 명	상주열천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 채수		백 텍		퇴적물		
	철근노출		천 하		그늘음	점 검 기 관	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손상물량표

[illegible]

SECTION



五二

	균열		망상균열		재표면리	발 주 처 삼주영천고속도로(주)
	침치, 강동		박리, 파손		열 화	용 역 명 삼주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	누수, 계수		배 텍		표적물	
	철근노출		천 하		그를물	점 검 기 관 (주)평생엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 09