

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

패널식 옹벽 13


2025.04

4✓


(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19터	배수시설	배수로 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
2	19터	배수시설	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m²	1	
3	19터	배수시설	배수로 파손		0.1	0.2	0.02	m²	1	
4	19터	배수시설	배수로 파손		0.2	1.0	0.20	m²	1	
5	19터	배수시설	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m²	1	
6	19터	옹벽	판넬 파손		0.1	0.1	0.01	m²	1	
7	21터	옹벽	판넬 파손		0.1	0.3	0.03	m²	1	
8	23터	배수시설	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m²	1	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION




범례



판 균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열 화
누수, 침수	벽 태	퇴적물
철근노출	침 하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
도 면 번 호	01

손상물량표



번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19라	배수시설	배수로 균열	0.2	0.5		0.50	m	1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



관 열	방상균열	재료분리	발주처	상주영천고속도로(주)
면처, 공동	박리, 파손	열 화	용역명	
누수, 침수	백태	퇴적물	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)	
철근노출	침하	그늘음	점검기관	(주)명성엔지니어링
부식	좌굴, 변형	기타	도면번호	02