




KEY PLAN

←

→

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

범물 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

범물방향

범물

안심

범호벽

3차로

2차로

1차로

중분대

P1

0.0m

10.0m

20.0m

30.0m

40.0m

50.0m

60.0m

P2

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 침윤부		기타

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치

S2 교면포장

N

O

002



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.2	0.3	2	㎡	0.12	
2	포장부	아스콘 패임	0.2	0.5	2	㎡	0.20	
3	포장부	아스콘 패임	0.2	2.0	3	㎡	1.20	
4	포장부	아스콘 균열	-	10.0	1	m	10.00	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뭉, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 침윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치

S4 교면포장

N

O

004



영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

영역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치


S5 교면포장

N

O

005





KEY PLAN

← 범람

→ 안심

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

가천교

범람방향

← 범람

→ 안심

P3

0.0m

10.0m

20.0m

30.0m

40.0m

50.0m

60.0m

P4

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	군열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 침윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간


가천교

위치

S4 바닥판하면

N O

009



KEY PLAN

SECTION

가천교

범물방향

G1

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G2

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S1 주형외부(G1,G2)

N O

011

KEY PLAN

SECTION

가천교

범람방향

G3

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G4

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S1 주형외부(G3,G4)

N O

012

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

범람방향

LEFT WEB

G1 (P1)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

(P2)

LEFT WEB

G2 (P1)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

(P2)

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S2 주형외부(G1,G2)

N O

013

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

범람방향

LEFT WEB

G1

(P2)

LOW. FLANGE

G1

(P2)

RIGHT WEB

G1

(P2)

LEFT WEB

G2

(P2)

LOW. FLANGE

G2

(P2)

RIGHT WEB

G2

(P2)

LEFT WEB

G1

(P3)

LOW. FLANGE

G1

(P3)

RIGHT WEB

G1

(P3)

LEFT WEB

G2

(P3)

LOW. FLANGE

G2

(P3)

RIGHT WEB

G2

(P3)

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S3 주형외부(G1,G2)

N O

015

KEY PLAN

SECTION

가천교

범람방향

LEFT WEB

G3 P2

P3

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

G4 P2

P3

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S3 주형외부(G3,G4)

N O

016

KEY PLAN

SECTION

가천교

범물방향

LEFT WEB

G1 P3

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

P3

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

P3

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뭉, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역 (하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S4 주형외부(G1~G3)

N O

017

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범물 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G1

G2

G3

가천교

범물방향

LEFT WEB

G1

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

G2

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

G3

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S5 주형외부(G1~G3)

N O

018

KEY PLAN

SECTION

가천교

범람방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G3

A1

P1

LEFT WEB

UPP. FLANGE

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G4

A1

P1

구분

명칭

구분

명칭

균열

백태, 결로

파손, 탈락, 박리, 박락

돌출, 총분리

철근노출

부식

채수

배수구막힘

이물질 퇴적

변형

망상균열

열화

재료분리

보수

누수, 습윤부

기타

번호

위치

손상내용

손상물량

폭

길이

개소

단위

수량

비고

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

손상범례

구분

명칭

구분

명칭

균열

백태, 결로

파손, 탈락, 박리, 박락

돌출, 총분리

철근노출

부식

채수

배수구막힘

이물질 퇴적

변형

망상균열

열화

재료분리

보수

누수, 습윤부

기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교



위치

S1 주형내부(G3,G4)

N

O

020



손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 걸로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틈새, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

KEY PLAN

←

→

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

범람방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G3

P1

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G4

P1

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S2 주형내부(G3,G4)

N O

022

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

범람방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G1 (P2)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G2 (P2)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간


가천교

위치

S3 주형내부(G1,G2)

N O

023



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S3 주형내부(G3,G4)

N

O

024

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G1

G2

G3

가천교

범람 방향

LEFT WEB

G1

UPP. FLANGE

(P3)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

① 이물질 퇴적 (조류 서식)

1.0X2.0

LEFT WEB

G2

UPP. FLANGE

(P3)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

② 이물질 퇴적 (조류 서식)

1.0X2.0

LEFT WEB

G3

UPP. FLANGE

(P3)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거터내부	이물질 퇴적(조류 서식)	1.0	2.0	1	㎡	2.00	
2	거터내부	이물질 퇴적(조류 서식)	1.0	2.0	1	㎡	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S4 주형내부(G1~G3)

N O

025

KEY PLAN

←

→

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

범물 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G1

G2

G3

가천교

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G1

P4

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G2

P4

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G3

P4

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

범물방향

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간


가천교

위치

S5 주형내부(G1~G3)

N O

026



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간


가천교

위치

신축이음장치(A1,A2,P3)

N O

027



KEY PLAN

범물 방향

안심 방향

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

가천교

범물 방향

좌측면

범물 방향

A1측

우측면

범물 방향

A2측

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교각	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치

교각 P4

N

O

033



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역 (하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치


S1 교면포장

N

O

001





KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

가천교

안심방향

←

→

중분대

1차로

2차로

3차로

방화벽

P3

0.0m

10.0m

20.0m

30.0m

40.0m

50.0m

60.0m

P4

안심

→

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뭉, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S4 교면포장

N


O

004

KEY PLAN

← 범람


→ 안심



SECTION

범람 방향

안심 방향



가천교

안심방향

← 범람

→ 안심


중분대

1차로

2차로

3차로

방호벽



P4

0.0m

10.0m

20.0m

30.0m

40.0m

50.0m

60.0m

A2

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치


S5 교면포장


N


O

005









KEY PLAN

SECTION

가천교

안심방향

G1

LEFT WEB

A1

G1

G2

G3

G4

P1

LOW. FLANGE

G1

G2

G3

G4

P1

RIGHT WEB

G1

G2

G3

G4

P1

G2

LEFT WEB

A1

G1

G2

G3

G4

P1

LOW. FLANGE

G1

G2

G3

G4

P1

RIGHT WEB

G1

G2

G3

G4

P1

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 밀라, 박리, 박락		돌뭉, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S1 주형외부(G1,G2)

N O

011

KEY PLAN

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

범람 방향

안심방향

가천교

안심방향

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G3

A1

P1

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G4

A1

P1

① 강재변형

L=2.0m

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거터외부	강재변형	-	2.0	1	m	2.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 침윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역 (하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S1 주형외부(G3,G4)

N

012

KEY PLAN

SECTION

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

가천교

2024 제1회 외부 슬래브 및 강

안심방향

G1

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

P1

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

P2

G2

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

P1

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

P2

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역 (하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S2 주형외부(G1,G2)

N

O

013

KEY PLAN

SECTION

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	관열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 침윤부		기타

가천교

안심방향

G3

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

P1

P2

G4

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

P1

P2

P1 P1 전좌

P1 P1 후좌

P2 전좌

P2 후좌

도장박리 1.0x2.0

45.16

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역 (하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S2 주형외부(G3,G4)

N O

014

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

안심방향

G1

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

(P2)

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

(P3)

G2

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

(P2)

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

(P3)

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S3 주형외부(G1,G2)

N O

015

KEY PLAN

SECTION

가천교

D30 S3-G3 상하부구조.

안심방향

G3

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

P2

P3

G4

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

P2

P3

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S3 주형외부(G3,G4)

N O

016

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범물 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G1

G2

G3

가천교

안심방향

LEFT WEB

G1

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

G2

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

G3

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

S5 주형외부(G1~G3)

N O

018

KEY PLAN

←

→

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

안심방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G1

A1

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G2

A1

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 밀라, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간



가천교

위치



S1 주형내부(G1,G2)

N O

019



손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총돌기
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		블롬, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

안심방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G3 (P1)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G4 (P1)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S2 주형내부(G3,G4)

N O

022

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

안심방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G1 (P2)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G2 (P2)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S3 주형내부(G1,G2)

N O

023

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G4

G1

G2

G3

G4

가천교

안심방향

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G3 (P2)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G4 (P2)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S3 주형내부(G3,G4)

N O

024

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범물 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G1

G2

G3

가천교

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G1 (P3)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G2 (P3)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G3 (P3)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

안심방향

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

S4 주형내부(G1~G3)

N O

025

KEY PLAN

←

→

(A1)

(P1)

(P2)

(P3)

(P4)

(A2)

SECTION

범람 방향

안심 방향

G1

G2

G3

G1

G2

G3

가천교

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G1

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G2

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

LEFT WEB

UPP. FLANGE

G3

(P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

안심방향

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간


가천교

위치

S5 주형내부(G1~G3)

N O

026



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

신축이음장치(A1,A2,P3)

N

O

027

KEY PLAN

← 반대 방향

A1

P1

P2

P3

P4

A2

→ 안심 방향

SECTION

가천교

안심방향

① 체수
0.5X0.5

안심
3.5mm

필름 NO. 3,4.

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교대	체수	0.5	0.5	1	㎡	0.25	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 층분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위치

교대 A1

N

O

028

KEY PLAN

← 반출 방향

→ 안심 방향

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

가천교

안심방향

① 채수
2.0X1.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교대	채수	2.0	1.0	1	㎡	2.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교


위치

교대 A2


N

O




029



손상물량표								
번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교각	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타




손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교각	이물질 퇴적	0.5	3.0	1	㎡	1.50	
2	교각	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



KEY PLAN

← 반대 방향

→ 안심 방향

A1

P1

P2

P3

P4

A2

SECTION

가천교

⊕

⊕

⊕

안심방향

좌측면

안심 방향

A1측

① 망상균열
0.2X2.0X1.0

안심 방향

A2측

우측면

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교각	망상균열	2.0	1.0	1	㎡	2.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역
(하반기 정기안전점검)

구간

가천교

위 치

교각 P4

N O

033