

1929~1952 한국의 대외관 (좌) 권경호
1953 " " 권영서

2166 2125 2125

미54 정보.

0155 1도 하북 정지
 0150 1도 하북 정지
 0157 1도 하북 정지
 0158 1도 하북 정지
 159-165 1도 하북 정지
 0161 1도 하북 정지
 0168 1도 하북 정지
 0169 1도 하북 정지
 0176-177 2도 하북 정지
 0186-187 1도 하북 정지
 0191-192 2도 하북 정지
 0207 2도 하북 정지

000
(2+356)

2구간

2208.204 2208.204 2208.204

N o.	Set
바	화
10/10	

F2	F2	F2																
5	3	5																

07~15 작업서신, 8월 2주
 2회 하부조사

	위험도	피해도
조사자 소견	☐ 대책불필요 ☐ 낮음 ☐ 보통 ☐ 높음 ☐ 매우 높음	☐ 없음 ☐ 낮음 ☐ 보통 ☐ 높음 ☐ 매우 높음

1. 전체적으로 안정한 비탈면임.
2. 전구간 녹색토 등의 표면보수기가 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨.
3. 시면의 주변으로 신아미부속수가 연결되어 있으며 상당 자연식생은 인정결함, 지반공동 등의 현상없이 전체적인 외관상태는 양호함.
4. 부본천의 표층토사가 유실되어가 는경망 및 와이어로프, 록볼트 등의 보수시설이 노출되어 있으며 일부 부식이 경미하게 진행되고 있는 것으로 조사됨.

자하형 0218 높이 262cm

0219 폭 246cm

0220계단부 폭 100cm