


## 21. 매암천교(익산방향)

ID : 매암천교(익산방향) 바닥판 상면(S1)


607 632  
익산



손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용  | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|--------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |        | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  | 신규 | 균열부 백태 | 0.2   | -     | 1.5   | 1  | 1.5  | m  | -  |
| 2  | 신규 | 균열부 백태 | 0.1   | -     | 1.5   | 1  | 1.5  | m  | -  |
| 3  | 신규 | 파손     | -     | 1.0   | 1.0   | 1  | 1.0  | m² | -  |
| 4  | 신규 | 파손     | -     | 1.0   | 1.5   | 1  | 1.5  | m² | -  |
| 5  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |

KEY  
PLAN




범  
례

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| 균열          | 망상균열      | 재료분리     |
| 편침/공동       | 박리, 박락/파손 | 시공이음/충분리 |
| 누수/습윤부      | 백태        | 철근노출     |
| 콘크리트 변색, 녹물 | 표장요철      | 강재부식     |
| 자갈/변형       | 볼트결함      | 용접불량     |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
| 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
| 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
| 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
| 도면번호 | 01                                |


ID : 매암천교(익산방향) 신축이음장치



손상 현황 표


| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |

KEY PLAN



| 범례 |             |           |          | 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
|----|-------------|-----------|----------|------|-----------------------------------|
|    | 균열          | 망상균열      | 재료분리     | 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
|    | 편청/공동       | 박리, 박락/파손 | 시공이음/층분리 | 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
|    | 누수/습윤부      | 백태        | 철근노출     | 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
|    | 콘크리트 변색, 녹물 | 표장요철      | 강재부식     | 도면번호 | 02                                |
|    | 자갈/변형       | 볼트결함      | 용접불량     |      |                                   |

ID : 매암천교(익산방향) 바닥판 하면(S1)




A1

A2

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용  | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|--------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |        | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  | 신규 | 균열부 백태 | 0.2   | -     | 1.5   | 1  | 1.5  | m  | -  |
| 2  | 신규 | 균열     | 0.1   | -     | 1.0   | 1  | 1.0  | m  | -  |
| 3  | 신규 | 균열부 백태 | 0.2   | -     | 1.0   | 1  | 1.0  | m  | -  |
| 4  | 신규 | 균열부 백태 | 0.2   | -     | 1.0   | 1  | 1.0  | m  | -  |
| 5  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |        |       |       |       |    |      |    |    |

KEY PLAN




|        |  |             |  |           |  |          |      |                                   |
|--------|--|-------------|--|-----------|--|----------|------|-----------------------------------|
| 범<br>례 |  | 균열          |  | 망상균열      |  | 재료분리     | 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
|        |  | 편청/공동       |  | 박리, 박락/파손 |  | 시공이음/층분리 | 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
|        |  | 누수/습윤부      |  | 백태        |  | 철근노출     | 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
|        |  | 콘크리트 변색, 녹물 |  | 표장요철      |  | 강재부식     | 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
|        |  | 자갈/변형       |  | 볼트결함      |  | 용접불량     | 도면번호 | 03                                |


ID : 매암천교(익산방향) 거더(S1)

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |



KEY  
PLAN




|        |             |           |          |
|--------|-------------|-----------|----------|
| 범<br>례 | 콘크리트        | 방상근열      | 재료분리     |
|        | 편청/공동       | 균열, 박락/파손 | 시공이음/층분리 |
|        | 누수/습윤부      | 백태        | 철근노출     |
|        | 콘크리트 변색, 녹물 | 표장요철      | 강재부식     |
|        | 자갈/변형       | 볼트결합      | 용접불량     |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
| 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
| 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
| 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
| 도면번호 | 04                                |


ID : 매암천교(익산방향) 가로보(S1)

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |



KEY PLAN




| 범례 | 상징 |    |    | 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
|----|----|----|----|------|-----------------------------------|
|    | 상징 | 상징 | 상징 | 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
| 범례 | 상징 | 상징 | 상징 | 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
|    | 상징 | 상징 | 상징 | 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
| 범례 | 상징 | 상징 | 상징 | 도면번호 | 05                                |
|    | 상징 | 상징 | 상징 |      |                                   |


ID : 매암천교(익산방향) 교량받침(A1)

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |



KEY PLAN



범례


|  |             |  |           |  |          |
|--|-------------|--|-----------|--|----------|
|  | 균열          |  | 망상균열      |  | 재료분리     |
|  | 편청/공동       |  | 박리, 박락/파손 |  | 시공이음/충분리 |
|  | 누수/습윤부      |  | 백태        |  | 철근노출     |
|  | 콘크리트 변색, 녹물 |  | 표장요철      |  | 강재부식     |
|  | 좌굴/변형       |  | 볼트결함      |  | 용접불량     |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
| 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
| 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
| 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
| 도면번호 | 06                                |


ID : 매암천교(익산방향) 교량받침(A2)

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |



KEY PLAN





|        |  |  |  |      |                                   |
|--------|--|--|--|------|-----------------------------------|
| 범<br>례 |  |  |  | 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
|        |  |  |  | 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
|        |  |  |  | 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
|        |  |  |  | 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
|        |  |  |  | 도면번호 | 07                                |




ID : 매암천교(익산방향) 교대(A1)

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |




날개벽(좌측)





날개벽(우측)

KEY PLAN




|    |  |             |  |           |  |          |      |                                   |
|----|--|-------------|--|-----------|--|----------|------|-----------------------------------|
| 범례 |  | 균열          |  | 망상균열      |  | 재료분리     | 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
|    |  | 편청/공동       |  | 박리, 박락/파손 |  | 시공이음/충분리 | 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
|    |  | 누수/습윤부      |  | 백태        |  | 철근노출     | 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
|    |  | 콘크리트 변색, 녹물 |  | 표장요철      |  | 강재부식     | 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
|    |  | 자갈/변형       |  | 볼트결함      |  | 용접불량     | 도면번호 | 08                                |

ID : 매암천교(익산방향) 교대(A2)



날개벽(좌측)




날개벽(우측)

손상 현황 표

| 번호 | 구분 | 결함 내용 | 손상규모  |       |       |    |      |    | 비고 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|----|
|    |    |       | 폭(mm) | 너비(m) | 길이(m) | 개소 | 손상물량 | 단위 |    |
| 1  | 신규 | 망상균열  | 0.2   | 8.0   | 3.0   | 1  | 24.0 | m² | -  |
| 2  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 3  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 4  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 5  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 6  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 7  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 8  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 9  |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 10 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 11 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 12 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 13 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 14 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 15 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 16 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 17 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 18 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 19 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 20 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 21 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 22 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 23 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 24 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 25 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 26 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 27 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 28 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 29 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 30 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 31 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 32 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 33 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 34 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |
| 35 |    |       |       |       |       |    |      |    |    |

KEY PLAN



범례

|  |             |  |           |  |          |
|--|-------------|--|-----------|--|----------|
|  | 균열          |  | 망상균열      |  | 재료분리     |
|  | 편침/공동       |  | 박리, 박락/파손 |  | 시공이음/충분리 |
|  | 누수/습윤부      |  | 백태        |  | 철근노출     |
|  | 콘크리트 변색, 녹물 |  | 표장요철      |  | 강재부식     |
|  | 자갈/변형       |  | 볼트결합      |  | 용접불량     |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 용역명  | 서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기) |
| 시설물명 | 매암천교(익산방향)                        |
| 점검일시 | 2025. 07 ~ 2025. 12               |
| 확인자  | 책임기술자 김경수                         |
| 도면번호 | 09                                |