


1. 깎기부옹벽 (STA.5+330~5+478)


ID : STA. 5+330.2~5+400



189.0

[illegible]

KEY PLAN




범례


 군 열	 광상군열	 재료분리	용 역 명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
 편경/공동	 바리, 박락/ 파손	 시공이음/ 충분리	시설물명	1. 각기부옹벽 (STA.5+330~5+478)
 누수/ 습윤부	 벽태	 철근노출	점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
 콘크리트 변색, 녹물	 표장요철	 강재부식	확 인 자	책임기술자 김경수
 차공/변형	 볼트결함	 용접불량	도면번호	01

ID : STA. 5+400~5+478.5

손상 현황 표

[illegible]

KEY PLAN



범례

	균 열		항상균열		재료분리
	편칭/공동		바리, 박락/ 파손		시공이음/ 층분리
	누수/ 습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장오염		강재부식
	좌굴/변형		볼트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	1. 깎기부옹벽 (STA.5+330~5+478)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	02

.

.

.

