


KEY PLAN



359-B OO교량 2련 BOX

손상률량표

| 범례 |      | ① - 2015 신규 |     | 기타 - 기존상 |     | 최종 보수 내역 |    | 비고 |
|----|------|-------------|-----|----------|-----|----------|----|----|
|    |      | 구분          | 구분  | 구분       | 구분  | 구분       | 구분 |    |
| 번호 | 구분   | 구분          | 구분  | 구분       | 구분  | 구분       | 구분 | 구분 |
| 1  | 2015 | 교량면         | 2.0 | 3.0      | 6.0 | 1        | 신규 |    |
| 2  | 2015 | 교           | 0.1 | 1.0      | 1.0 | 1        | 신규 |    |
| 3  | 2015 | 교           | 0.5 | 3.5      | 3.5 | 1        | 신규 |    |
| 4  | 2015 | 철근노출        | 2.0 | 3.0      | 6.0 | 1        | 신규 |    |
| 5  | 2015 | 교           | 0.2 | 3.5      | 3.5 | 1        | 신규 |    |
| 6  | 2015 | 교           | 0.2 | 3.5      | 3.5 | 1        | 신규 |    |
| 7  | 2015 | 교량면         | 2.0 | 2.0      | 4.0 | 1        | 신규 |    |
| 8  | 2015 | 교량면         | 2.0 | 0.3      | 0.6 | 1        | 신규 |    |
| 9  | 2015 | 교량면         | 2.0 | 2.0      | 4.0 | 1        | 신규 |    |
| 10 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 11 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 12 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 13 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 14 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 15 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 16 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 17 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 18 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 19 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 20 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 21 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 22 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 23 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 24 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 25 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 26 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 27 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 28 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 29 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 30 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 31 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 32 |      |             |     |          |     |          |    |    |
| 33 |      |             |     |          |     |          |    |    |

범례

교량

재료분리

벽면 피손

방수코팅

가방형이재거

편향, 광형

시공이음분리, 음분리

이음회착

철근노출

철근부식

누수, 습윤

벽면

광채표면박식, 콘크리트면박식, 벽돌

단위

6/1000

7/1000

8/1000

단위

9/1000

10/1000

11/1000

발주처

359-B

공사명

(주)명성엔지니어링

프로젝트

359-B OO교량 정밀안전진단 용역

시도

2

연도

2