




KEY PLAN



SECTION



바닥판 상면 (S3)



손상량 랑 표

번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	신속이음 덜개달락	1ea	1ea	b	기존	신속이음	
2	후타재 균열(0.3mm 이상)	0.4m, 28ea	11.2m	c	기존	신속이음	
3	신속이음 토사된적	10.0m	10.0m	b	기존	신속이음	
4	점속도로 단차	6.0m, h=15mm	6.0m	b	기존	신속이음	
5	연석 덜개달락	1ea	1ea	b	기존	신속이음	
6	방호벽 파손	0.5mX0.5m	0.25㎡	b	기존	방호벽	
7	후타재 균열(0.3mm 이상)	0.3m, 21ea	6.3m	c	기존	신속이음	
8	방호벽 파손	0.3mX0.3m	0.09㎡	b	기존	방호벽	
9	포장 마모	0.2mX0.2m, 6ea	0.24㎡	b	기존	교면포장	
10	방호벽 균열(0.3mm 미만)	1.5m	1.5m	b	기존	방호벽	
11	방호벽 균열(0.3mm 미만)	0.5m	0.5m	b	기존	방호벽	
12	방호벽 균열(0.3mm 미만)	1.5m	1.5m	b	기존	방호벽	
13	방호벽 균형	0.5mX1.5m	0.75㎡	b	기존	방호벽	
14	엘리네이트 파손	6ea	6ea	-	기존	방호벽	
15	포장 마모	1.5mX3.0m	4.5㎡	b	기존	교면포장	
16	엘리네이트 파손	1ea	1ea	-	기존	방호벽	
17	방호벽 파손	0.1mX0.3m	0.03㎡	b	기존	방호벽	
18	배수구 이물질퇴적	3ea	3ea	c	신규	배수시설	
19	포장 마모	3.0mX36.0m	108.0㎡	b	기존	교면포장	
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례


0.2~0.4 균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신속이음변형	포장요철 재료분리 벽대, 갈로 좌굴, 변형 반침 철판보강부	상상균열 철근노출 견장, 공동 기초보수 배수구 견장상대(볼트, 용접)	벽리, 파손, 물막 철근부식 시공이음분리, 총분리 기타 콘크리트변형, 녹물	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 금회차 점검
--	--	--	--	--

변발경도


 판상화시험

 코어시료채취


KEY PLAN



SECTION



교각 (P2)



손상물량표

번호	손상내용	손상규모	물량	등급	유형	위치	비고
1	무수축탈달 균열(0.3mm 미만)	0.2m	0.2m	b	신규	교량받침	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

DMS	단 열	포장 요철	망상균열	박리, 파손, 탈락	점 검 구 분 ① 보수 수 준 (1) 전 회 차 점 ① 급 화 차 점
표면부식	재료분리	철근노출	철근부식		
누수	벽대, 골조	현상, 공동	시공이음결함, 흠결		
퇴 격	좌굴, 변형	기존보수	기 타		
기초세굴	변형	배수구	콘크리트변색, 녹물		
신축이음분쇄	활판보강부	연결상자(볼트, 용접)			
변발경도 탄산화시험 코어시료채취					

발주처	대구국토관리사무소	요역사 (주)한국시설안전연구원 (주)해성안전기술원	요역명 국도 26호선 청산대교 외 13개교 정밀안전진단 등 기술용역	시설물 관호IC1교	도면명 교각 (P2)	도면번호	18
						조사일시	2015.11