




# KEY PLAN



# SECTION



## 바닥판 상면 (S1)



## 손상량 란 표

| 번호 | 손상내용             | 손상규모           | 수량    | 등급 | 유형 | 위치   | 비고 |
|----|------------------|----------------|-------|----|----|------|----|
| 1  | 방호벽 균열 및 벽태      | 0.1mX0.5m      | 0.05㎡ | b  | 기존 | 방호벽  |    |
| 2  | 델리네이트 파손         | 1ea            | 1ea   | -  | 기존 | 방호벽  |    |
| 3  | 미끄럼방지 포장 파손      | 0.3mX0.5m      | 0.15㎡ | b  | 기존 | 교면포장 |    |
| 4  | 방호벽 균열(0.3mm 미만) | 1.5m           | 1.5m  | b  | 기존 | 방호벽  |    |
| 5  | 델리네이트 파손         | 1ea            | 1ea   | b  | 기존 | 방호벽  |    |
| 6  | 미끄럼방지 포장 파손      | 0.2mX0.2m      | 0.04㎡ | b  | 기존 | 교면포장 |    |
| 7  | 미끄럼방지 포장 파손      | 0.4mX0.7m, 2ea | 0.56㎡ | b  | 기존 | 교면포장 |    |
| 8  | 델리네이트 파손         | 1ea            | 1ea   | -  | 기존 | 방호벽  |    |
| 9  | 델리네이트 파손         | 1ea            | 1ea   | -  | 기존 | 방호벽  |    |
| 10 | 방호벽 균열 및 벽태      | 0.1mX2.0m      | 0.2㎡  | b  | 기존 | 방호벽  |    |
| 11 | 방호벽 균열 및 벽태      | 0.1mX1.5m      | 0.15㎡ | b  | 기존 | 방호벽  |    |
| 12 | 방호벽 균열 및 벽태      | 0.1mX1.0m      | 0.1㎡  | b  | 기존 | 방호벽  |    |
| 13 | 신속이음 토사회적        | 1m             | 1m    | b  | 기존 | 신속이음 |    |
| 14 | 델리네이트 파손         | 1ea            | 1ea   | -  | 기존 | 방호벽  |    |
| 15 | 후타재 박리           | 0.3mX1.5m      | 0.45㎡ | b  | 기존 | 신속이음 |    |
| 16 | 후타재 박리           | 0.34mX1.5m     | 0.51㎡ | b  | 기존 | 신속이음 |    |
| 17 | 후타재 박리           | 0.3mX3.0m      | 0.9㎡  | b  | 기존 | 신속이음 |    |
| 18 | 후타재 균열(0.3mm 이상) | 0.3m, 7ea      | 2.1m  | c  | 기존 | 신속이음 |    |
| 19 | 후타재 균열(0.3mm 이상) | 0.3m, 9ea      | 2.7m  | c  | 기존 | 신속이음 |    |
| 20 | 배수구 토사회적         | 4ea            | 4ea   | b  | 기존 | 배수시설 |    |
| 21 |                  |                |       |    |    |      |    |
| 22 |                  |                |       |    |    |      |    |
| 23 |                  |                |       |    |    |      |    |
| 24 |                  |                |       |    |    |      |    |
| 25 |                  |                |       |    |    |      |    |

## 범례

|                                                                                               |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>0.2m</div> <div>표면부식</div> <div>누수</div> <div>트럭</div> <div>기초세굴</div> <div>신속이음분리</div> | <div>포장요철</div> <div>벽태, 균열</div> <div>좌굴, 변형</div> <div>받침</div> <div>활판보강부</div> | <div>상상균열</div> <div>견장, 공동</div> <div>기초보수</div> <div>배수구</div> <div>연결상대(물도움)</div> | <div>벽리, 파손, 물막</div> <div>철근부식</div> <div>시공이음분리, 총분리</div> <div>기타</div> <div>콘크리트변색, 녹물</div> | <b>점검구분</b><br><div>1 보수부 손상</div><br><div>(1) 전회차 점검</div><br><div>① 금회차 점검</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

변발경도
  탄산화시험
  코어시료채취

|     |           |     |                            |     |                                      |     |        |     |             |      |         |
|-----|-----------|-----|----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|-----|-------------|------|---------|
| 발주처 | 대구국토관리사무소 | 용역사 | (주)한국시설안전연구원<br>(주)해성안전기술원 | 용역명 | 국도 26호선 성산대교 외<br>13개교 정밀안전진단 등 기술용역 | 시설물 | 관호IC2교 | 도면명 | 바닥판 상면 (S1) | 도면번호 | 1       |
|     |           |     |                            |     |                                      |     |        |     |             | 조사일시 | 2015.11 |







A diagram of a rectangular block labeled G1. A horizontal line is drawn above the block, extending across the width of the diagram area.

구미방향

김천방향

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               |  |                                               |  |                                              |  |                                              |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>(8) 대크플레이트 부식<br/>0.08X0.15, 4EA<br/> </p> |  | <p>(6) 대크플레이트 부식<br/>0.15X0.25, 4EA<br/> </p> |  | <p>(4) 대크플레이트 부식<br/>0.08X0.2, 4EA<br/> </p> |  | <p>(2) 대크플레이트 부식<br/>0.15X0.2, 2EA<br/> </p> |  | <p>(1) 대크플레이트 부식<br/>0.08X0.15, 2EA<br/> </p> |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 20%;">(9) 대크플레이트 부식<br/>0.08X0.15, 5EA</div> <div style="width: 20%;">(7) 대크플레이트 부식<br/>0.1X0.2, 4EA</div> <div style="width: 20%;">(5) 대크플레이트 부식<br/>0.1X0.2, 3EA</div> <div style="width: 20%;">(3) 대크플레이트 부식<br/>0.08X0.15, 2EA</div> <div style="width: 20%;">(1) 대크플레이트 부식<br/>0.08X0.15, 2EA</div> </div> |  |                                               |  |                                               |  |                                              |  |                                              |  |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               |  |                                               |  |                                              |  |                                              |  |                                               |  |

P1
P2

| 번호 | 손상내용      | 손상규모             | 수량     | 등급 | 유형 | 위치    | 비고 |
|----|-----------|------------------|--------|----|----|-------|----|
| 1  | 데크플레이트 부식 | 0.08mX0.15m, 2ea | 0.024㎡ | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 2  | 데크플레이트 부식 | 0.15mX0.2m, 2ea  | 0.06㎡  | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 3  | 데크플레이트 부식 | 0.08mX0.15m, 2ea | 0.024㎡ | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 4  | 데크플레이트 부식 | 0.08mX0.2m, 4ea  | 0.064㎡ | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 5  | 데크플레이트 부식 | 0.1mX0.2m, 3ea   | 0.06㎡  | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 6  | 데크플레이트 부식 | 0.15mX0.25m, 4ea | 0.15㎡  | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 7  | 데크플레이트 부식 | 0.1mX0.2m, 4ea   | 0.08㎡  | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 8  | 데크플레이트 부식 | 0.08mX0.15m, 4ea | 0.048㎡ | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 9  | 데크플레이트 부식 | 0.08mX0.15m, 5ea | 0.06㎡  | -  | 기존 | 해곡천하안 |    |
| 10 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 11 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 12 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 13 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 14 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 15 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 16 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 17 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 18 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 19 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 20 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 21 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 22 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 23 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 24 |           |                  |        |    |    |       |    |
| 25 |           |                  |        |    |    |       |    |

|        |        |                |             |
|--------|--------|----------------|-------------|
| 공      | 포장 요철  | 망상균열           | 벽리, 파손, 탈락  |
| 표면부식   | 재료분리   | 절근노출           | 절근부식        |
| 누수     | 벽대, 결로 | 편향, 공동         | 시공이음흔라, 총흔라 |
| 퇴적     | 좌굴, 변형 | 기존보수           | 기타          |
| 기초채움   | 받침     | 배수구            | 콘크리트변색, 녹물  |
| 신축이음보강 | 활판교차부  | 연결상태(bolt, 용접) |             |

■ 반발경도     
 ● 탄산화시상     
 ⬇ 코어시료채취



















