



KEY PLAN



SECTION



바닥판 상면 (S3)



손상량 란 표

번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	배수구 이물질퇴적	1ea	1ea	c	기존	배수시설	
2	토사퇴적	0.5mX60.0m	30.0m	b	기존	교면포장	
3	열리네이트 파손	6ea	6ea	-	기존	방호벽	
4	방호벽 균열(0.3mm 미만)	1.0m	1.0m	b	기존	방호벽	
5	방호벽 균열(0.3mm 미만)	1.0m	1.0m	b	기존	방호벽	
6	배수구 이물질퇴적	1ea	1ea	c	기존	배수시설	
7	방호벽 균열(0.3mm 미만)	1.0m	1.0m	b	기존	방호벽	
8	방음벽 지지대 파손	1ea	1ea	b	신규	방호벽	
9	아스콘 소성변형	1.0mX1.5m	1.5㎡	b	기존	교면포장	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

0.1/1.0 균열 표면부식 누수 토사 기초세굴 신축이음변형	포장요철 재료분리 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 활판보강부	방상균열 철근노출 견청, 공동 기초보수 연결상대(폴트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음분리, 총분리 기타	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 금회차 점검
■ 범발경도 ● 탄산화시험 ○ 코어시료채취				

A schematic diagram of a continuous beam with two spans. The beam is supported by two rectangular supports labeled G1 and G2. The beam has a horizontal top surface and a horizontal bottom surface. At each end of the beam, there is a vertical support bracket. The beam is divided into two equal spans by the support G2.


번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	상대알호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

0.2mm 공 윌 표면부식 누수 퇴 격 기초세굴 산속이음부재	표장 요철 재료변리 벽대, 결로 좌굴, 변형 방천 용접반강부	망상강원 철근노출 편향, 공동 기 준보수 배수구 연결상대(철도, 용접)	격리, 파손, 탄력 철근부식 시공이음관리, 용접리 기 타 콘크리트변색, 녹물	검 점구분 1 보수후 손상 (1) 전회차 점검 ① 금회차 점검
반발경도	탄산화시험	코어시료취		

발주처	대구국토관리사무소	영수사	(주)한국시설안전연구원 (주)해성안전기술원	영수명	국도 26호선 성산대교 외 13개교 정밀안전진단 등 기술용역	시설물	관호대교	영수명	바닥판 하면 (S4)	도면번호	8
										조사일시	2015.11

A diagram of a horizontal beam supported by two vertical columns. The left column is labeled 'G1' and the right column is labeled 'G2'. The beam is represented by a horizontal line with small vertical end caps at its ends.

구미방향



번호	손상내용	손상규모	물량	등급	유형	위치	비고
1	상태양호						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

0.2mm 공 열 표면부식 누수 퇴적 기초세굴 신축이음본체	표장 도칠 재료분리 벽대, 결로 좌굴, 변형 방충 철보보강부	망상균열 철근노출 권선, 공동 기존보수 배수구 연결상대(볼트, 용접)	박리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음결선, 총분리 기 타 콘크리트변색, 녹물	점검구분 1 보수수 손상 (1) 전회차 점검 ① 급회차 점검
반발경도	탄산화시험	코어시료채취		

19

2015.11

