


KEY PLAN




SECTION




교각 (P1)




(1) 받침판 녹발생 3EA




좌측면



전면



우측면



배면

손상량량표


번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	받침판 녹발생	3ea	3ea	b	기존	교량받침	
2	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 5ea	0.5m	b	신규	교량받침	
3	우수축출물 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 4ea	0.4m	b	신규	교량받침	
4	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 3ea	0.3m	b	신규	교량받침	
5	우수축출물 파손	0.1mX0.1m	0.01㎡	b	신규	교량받침	
6	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 3ea	0.3m	b	신규	교량받침	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신축이음부	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 활판보강부	상상균열 철근노출 견장, 공동 기존보수 연결상대(볼트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음부, 총보리 기타	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 급회차 점검
---	---	--	--	--

변발경도
 탄산화시험
 코어시료채취



KEY PLAN



SECTION



교각 (P2)

**손상물량표**

비.호	손상내용	손상규모	물량	등급	유형	위치	비.호
1	양상균열(0.3mm 미만)	0.3mX1.5m	0.45㎡	b	기존	코팅부	
2	균열(0.3mm 이상)	0.5m	0.5m	c	기존	코팅부	
3	균열(0.3mm 미만)	0.3m	0.3m	b	신규	코팅부	
4	도장손상	0.1mX0.1m	0.01㎡	b	신규	교량발점	
5	균열(0.3mm 이상)	0.5m	0.5m	c	기존	코팅부	
6	균열(0.3mm 이상)	1.0m, 3ea	3.0m	c	기존	코팅부	
7	양상균열(0.3mm 미만)	0.5mX1.0m	0.5㎡	b	신규	코팅부	
8	무수축열발 균열(0.3mm 이상)	0.3m, 2ea	0.6m	c	기존	교량발점	
9	무수축열발 균열(0.3mm 이상)	0.5m, 4ea	2.0m	c	기존	교량발점	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

교면 포장 요철 망상교면 벽리, 파손, 탈락 면부부식 재료분리 철근노출 철근부식 누수 백대, 골로 편향, 공동 시공이음분리, 융분리 외 적 좌굴, 변형 기본보수 기 타 기초세굴 반침 배수구 문크리트변색, 녹물 신축이음분리 철관보강부 연결상면(분도, 융점)	점 검 구 분 1 보수후 손 (1) 전회차 점 ① 급회차 점
변발경도 탄산화시험 코어시도채취	

발주처

대구 국토관리사무소

용역사

(주)한국시설안전연구원
(주)혜성안전기술원

0408150

국도 26호선 성산대교 외
13개교 정밀안전진단 등 기술용역

시설물

낙단대교

Uttarakhand

교각 (P2)


다모포하

45

조사일시

2015.11


KEY PLAN



SECTION



교각 (P6)



손상량 란 표


번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	받침판 도장박리	0.1mX0.5m	0.05㎡	b	기존	교량받침	
2	받침콘크리트 박락	0.2mX0.3m	0.06㎡	b	기존	교량받침	
3	무수축물탈 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 3ea	0.3m	b	신규	교량받침	
4	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	0.2m, 3ea	0.6m	b	신규	교량받침	
5	무수축물탈 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 2ea	0.2m	b	신규	교량받침	
6	무수축물탈 균열(0.3mm 미만)	0.1m, 3ea	0.3m	b	신규	교량받침	
7	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	0.2m, 3ea	0.6m	b	신규	교량받침	
8	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	0.2m	0.2m	b	신규	교량받침	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신축이음부	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 판보강부	상상균열 철근노출 견장, 공동 기존보수 배수구 연결상대(볼트, 용접)	박리, 파손, 물막 철근부식 시공이음부리, 총보리 기타	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 급회차 점검
---	--	---	---	--

변발경도
 탄산화시험
 코어시료채취






KEY PLAN



SECTION



교각 (P13)



손상률 랑 표

번호	손상내용	손상규모	물량	등급	유형	위치	비고
1	균열 (0.3mm 미만)	0.6m	0.6m	b	기존	코팅부	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신축이음부	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 활판보강부	상상균열 철근노출 견장, 공동 기준보수 배수구 연결상대(폴트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음부리, 총분리 기타 콘크리트변색, 녹물	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 급회차 점검
---	---	---	---	--

변발경도
 탄산화시험
 코어시료채취