




KEY PLAN



SECTION



바닥판 상면 (S3)



손상물량표

번호	손상내용	손상규모	물량	등급	유형	위치	비고
1	항상균열 및 라벨링	3.0mX60.0m	180.0㎡	c	신규	교면포장	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례

 0.2  1  2  3  4  5  6  7  8  9	간, 면 표면부식 누수 퇴적 기초세굴 신축여유문제	 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19	포장 요철 시료종리 벽대, 질로 좌굴, 변형 변형 활판보강부	 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29	망상균열 절단노출 균열, 공동 기근, 변형 기존보수 배수구 연결상대(활동, 고정)	벽리, 파손, 탈락 절근부식 시공이음결리, 응결리 기대 콘크리트변형, 노출	점 검 구 분 ① 보수부 손상 (1) 전화차 점검 ① 급회차 점검
--	--	--	--	--	---	---	--

 변발경도

 판상화시험

 코어시료채취

발주처

대구 국토관리사무소

동역사

(주)한국시설안전연구원
(주)혜성안전기술원

0408750

국도 26호선 성산대교 외
13개교 정밀안전진단 등 기술용역

시설물

성주대교(신)

4000


바닥판 상면 (S3)

도면번호
조사일시


3

2015.11


KEY PLAN



SECTION



BOX 외부 (S11)



P10

P11

손상물량표

번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	망상균열(0.3mm 미만)	1.4mX24.0m	33.6㎡	b	기존	좌측벽	
2-6	균열(0.3mm 미만)	T.L : 12.1m, 6ea	12.1㎡	b	기존	외관발코니	
7	망상균열(0.3mm 미만)	1.0mX34.0m	34.0㎡	b	기존	좌측벽	
8	망상균열(0.3mm 미만)	0.7mX60.0m	42.0㎡	b	기존	좌측벽	
9	망상균열(0.3mm 미만)	0.7mX60.0m	42.0㎡	b	기존	우측벽	
10	균열벽대	0.1mX2.0m	0.2㎡	b	기존	우측벽	
11	망상균열(0.3mm 미만)	1.6mX60.0m	96.0㎡	b	기존	우측벽	
12	균열벽대	0.1mX1.0m	0.01㎡	b	기존	우측벽	
13	균열벽대	0.1mX0.5m	0.05㎡	b	기존	우측벽	
14	벽대	0.5mX0.3m	0.15㎡	b	기존	우관발코니	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

범례

 교 폭  단면부식  누수  퇴적  기초세굴  신축이음부	 포장 요철  재료분리  백화, 골로  좌굴, 변형  반침  활판보강부	 광상교면  철근노출  편향, 공동  기본보수  배수구  연결상면(분도, 용점)	 벽리, 파손, 탈락  철근부식  시공이음분리, 융분리  기타  문크리프트면식, 녹물	점 검 구 분 1 보수수 손 (1) 전회차 점 ① 급회차 점
 변발경도	 탄산화시험	 코어시도취		

발주처 대구국토관리사무소

(주)한국시설안전연구원
(주)혜성안전기술원


국도 26호선 성산대교 외
13개교 정밀안전진단 등 기술용역

시설	성주대교(신)
----	---------


BOX 외부 (S11)

도면번호	29
조사일시	2015.11


KEY PLAN



SECTION



BOX 내부 (S6)



손상량 란 표


번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	균열 (0.3mm 미만)	1.0mX50.0m	50.0㎡	b	기존	거터내부	
2	균열 (0.3mm 미만)	2.0m	2.0m	b	기존	거터내부	
3	균열 (0.3mm 미만)	1.5mX50.0m	75.0㎡	b	기존	거터내부	
4	균열 (0.3mm 미만)	0.3mX2.5m	7.5㎡	b	기존	거터내부	
5	균열 (0.3mm 미만)	0.5mX32.0m	16.0㎡	b	기존	거터내부	
6	균열 (0.3mm 미만)	0.5mX12.0m	6.0㎡	b	기존	거터내부	
7	재료분리	4.0mX0.1m	4.0㎡	b	기존	거터내부	
8	재료분리	0.2mX0.1m	0.02㎡	b	기존	거터내부	
9	망상균열 (0.3mm 미만)	2.0mX3.0m	6.0㎡	b	기존	거터내부	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례


0.2~0.3 균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신축이음부	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 활판보강부 망상균열 견장, 공동 기초보수 배수구 연결상대(볼트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음부리, 총분리 기타 콘크리트변색, 녹물	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 급회차 점검
---	---	--	--

범발경도
 탄산화시험
 코어시료채취


KEY PLAN



SECTION



BOX 내부 (S15)



손상량 란 표


번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	퇴적물	1.2mX1.2m	1.44㎡	b	기존	거더내부	
2	퇴적물	1.5mX2.0m	3.0㎡	b	기존	거더내부	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례


0.2cm 균열 표면부식 누수 퇴적 기초세굴 신축이음부	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 활판보강부	방상균열 철근노출 견청, 공동 기존보수 배수구 연결상대(폴트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음부리, 총분리 기타 콘크리트변색, 녹물	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 급회차 점검
---	---	---	---	--

범발경도
 탄산화시험
 코어시료채취

KEY PLAN



SECTION



교각 (P11)


손상률 란 표

번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1	번호판 탈락	1ea	1ea	-	기존	교각	
2	망상균열(0.3mm 미만)	12.0mX6.0m	72.0㎡	b	기존	교각	
3	슬플레이트 부식	2ea	2ea	b	기존	교각받침	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


범례

0.2cm 균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신축이음본체	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 받침 활판보강부	망상균열 철근노출 견장, 공동 기존보수 배수구 연결상대(물트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음본리, 총본리 기타	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 금회차 점검
--	---	---	---	---


범발경도
 탄산화시험
 코어시료채취




KEY PLAN




SECTION




교각 (P15)




선남방향




발침콘크리트




좌측면



우측면



우측면



후면

손상률 랑 표

번호	손상내용	손상규모	수량	등급	유형	위치	비고
1-12	균열 (0.3mm 미만)	T.L : 18.7m, 12ea	18.7m	b	기존	교각	
13	발침콘크리트 균열(0.3mm 이상)	0.6m, 2ea	1.2m	c	기존	교각발침	
14-26	발침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	T.L : 7.1m, 15ea	7.1m	b	기존	교각발침	
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							

범례

0.2 균열 표면부식 누수 트럭 기초세굴 신축이음부	포장요철 벽대, 갈로 좌굴, 변형 발침 활판보강부	방상균열 철근노출 견장, 공동 기초보수 배수구 연결상대(폴트, 용접)	벽리, 파손, 탈락 철근부식 시공이음부리, 총분리 기타 콘크리트변색, 녹물	점검구분 1 보수부 손상 (1) 전회차 점검 ① 금회차 점검
---	---	--	---	---

범발경도

 탄산화시험

 코어시료채취

