

사진첩



1. 대구방향

시설물명 : 낙동대교




사진번호 001 위 치 -

내 용 측면 전경

사진번호 002 위 치 -

내 용 교각 전경





사진번호 003 위 치 P1(상행) 180°

내 용 표면상태 양호

사진번호 004 위 치 P1(상행) 200°

내 용 하상상태 양호




사진번호 005 위 치 P1(상행) 250°

내 용 표면상태 양호

사진번호 006 위 치 P1(상행) 330°

내 용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교




사진번호 007 위치 P2(상행) 0°

내용 표면상태 양호




사진번호 008 위치 P2(상행) 30°

내용 표면상태 양호



사진번호 009 위치 P2(상행) 120°

내용 하상상태 양호




사진번호 010 위치 P2(상행) 170°

내용 표면상태 양호



사진번호 011 위치 P2(상행) 250°


내용 하상상태 양호



사진번호 012 위치 P2(상행) 330°

내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교




사진번호 013 위치 P3(상행) 20°

내용 표면상태 양호




사진번호 014 위치 P3(상행) 70°

내용 세굴방지 보호공 상태양호




사진번호 015 위치 P3(상행) 140°

내용 세굴방지 보호공 상태양호




사진번호 016 위치 P3(상행) 200°

내용 표면상태 양호



사진번호 017 위치 P3(상행) 230°


내용 균열



사진번호 018 위치 P3(상행) 300°


내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교




사진번호 019 위치 P4(상행) 30°

내용 표면상태 양호




사진번호 020 위치 P4(상행) 70°

내용 세굴방지 보호공 상태양호




사진번호 021 위치 P4(상행) 110°

내용 세굴방지 보호공 상태양호




사진번호 022 위치 P4(상행) 150°

내용 표면상태 양호



사진번호 023 위치 P4(상행) 190°


내용 표면상태 양호



사진번호 024 위치 P4(상행) 230°

내용 균열

시설물명 : 낙동대교




사진번호 025 위치 P5(상행) 0°면

내용 표면상태 양호




사진번호 026 위치 P5(상행) 50°면

내용 세굴방지 보호공 상태양호




사진번호 027 위치 P5(상행) 90°면

내용 하상상태 양호




사진번호 028 위치 P5(상행) 180°면

내용 하상상태 양호



사진번호 029 위치 P5(상행) 270°면


내용 표면상태 양호



사진번호 030 위치 P5(상행) 340°면


내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교




사진번호 031 위치 P6(상행) 0°면

내용 표면상태 양호




사진번호 032 위치 P6(상행) 0°면

내용 세굴방지 보호공 상태양호




사진번호 033 위치 P6(상행) 90°면

내용 표면상태 양호




사진번호 034 위치 P6(상행) 180°면

내용 균열



사진번호 035 위치 P6(상행) 180°면


내용 하상상태 양호



사진번호 036 위치 P6(상행) 270°면

내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교





사진번호 037 위치 P7(상행) 0°면

내용 표면상태 양호

사진번호 038 위치 P7(상행) 0°면

내용 하상상태 양호





사진번호 039 위치 P7(상행) 90°면

내용 균열

사진번호 040 위치 P7(상행) 90°면

내용 균열



사진번호 041 위치 P7(상행) 180°면

내용 표면상태 양호

사진번호 042 위치 P7(상행) 270°면

내용 파손


2. 부산방향

시설물명 : 낙동대교




사진번호 001 위치 P1(하행) 180°

내용 표면상태 양호




사진번호 002 위치 P1(하행) 220°

내용 하상상태 양호



사진번호 003 위치 P1(하행) 240°

내용 표면상태 양호



사진번호 004 위치 P1(하행) 270°

내용 균열



사진번호 005 위치 P2(하행) 30°



내용 표면상태 양호



사진번호 006 위치 P2(하행) 120°

내용 하상상태 양호

시설물명 : 낙동대교




사진번호 007 위치 P2(하행) 190°

내용 표면상태 양호

사진번호 008 위치 P2(하행) 250°

내용 표면상태 양호




사진번호 009 위치 P3(하행) 10°

내용 표면상태 양호

사진번호 010 위치 P3(하행) 80°

내용 표면상태 양호





사진번호 011 위치 P3(하행) 150°

내용 세굴방지 보호공 상태양호

사진번호 012 위치 P3(하행) 250°

내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교




사진번호 013 위치 P3(하행) 300°

내용 표면상태 양호

사진번호 014 위치 P3(하행) 350°

내용 표면상태 양호





사진번호 015 위치 P4(하행) 10°

내용 표면상태 양호

사진번호 016 위치 P4(하행) 50°

내용 표면상태 양호




사진번호 017 위치 P4(하행) 130°

내용 세굴방지 보호공 상태양호

사진번호 018 위치 P4(하행) 200°

내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교





사진번호 019 위치 P4(하행) 250°

내용 표면상태 양호

사진번호 020 위치 P4(하행) 320°

내용 표면상태 양호





사진번호 021 위치 P5(하행) 0°면

내용 표면상태 양호

사진번호 022 위치 P5(하행) 30° 0°면

내용 세굴방지 보호공 상태양호





사진번호 023 위치 P5(하행) 90°면

내용 균열

사진번호 024 위치 P5(하행) 90°면

내용 균열

시설물명 : 낙동대교





사진번호 025 위치 P5(하행) 90°면

내용 균열

사진번호 026 위치 P5(하행) 270°면

내용 철근노출





사진번호 027 위치 P6(하행) 0°면

내용 세굴방지 보호공 상태양호

사진번호 028 위치 P6(하행) 0°면

내용 균열




사진번호 029 위치 P6(하행) 90°면

내용 균열

사진번호 030 위치 P6(하행) 180°면


내용 표면상태 양호

시설물명 : 낙동대교



사진번호 031 위치 P6(하행) 180°면

내용 표면상태 양호




사진번호 032 위치 P7(하행) 0°면

내용 표면상태 양호




사진번호 033 위치 P7(하행) 0°면

내용 하상상태 양호




사진번호 034 위치 P7(하행) 90°면

내용 균열



사진번호 035 위치 P7(하행) 180°면

내용 하상상태 양호



사진번호 036 위치 P7(하행) 270°면

내용 하상상태 양호

3. 관련 사진

시설물명 : 낙동대교



사진번호 001 위 치 -

내 용 수심기준측정

사진번호 002 위 치 -

내 용 수심측정



사진번호 003 위 치 -

내 용 수중조사 및 수중촬영

사진번호 004 위 치 -

내 용 수중조사 및 수중촬영



사진번호 005 위 치 -

내 용 토우피쉬 거치

사진번호 006 위 치 -

내 용 사이드스캔소나 자료습득