


목 차

1. 위치도 및 터널전경	1
2. 본선	4
1) 천단부	4
2) 측벽부	7
3) 포장부	9
4) 공동구	12
5) 사면	13
3. 외관조사 및 현장시험전경	16

1. 위치도 및 터널전경

1) 위치도



2) 터널전경



시점부 갭문



종점부 갭문



내부 전경 (대구)



내부 전경 (부산)

2. 본선

1) 천단부


			
연 번	1	연 번	2
내 용	균열(0.3mm 미만, S2, 대구)	내 용	균열(0.3mm 미만, S21, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	균열(0.3mm 미만, S31, 대구)	내 용	망상균열(S42, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	균열(0.3mm 미만, S54, 대구)	내 용	균열(0.3mm 이상, S69, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	망상균열(S71, 대구)	내 용	균열(0.3mm 이상, S90, 대구)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	균열(0.3mm 미만, S22, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S30, 부산)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	균열(0.3mm 미만, S42, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S47, 부산)

			
연 번	13	연 번	14
내 용	균열(0.3mm 미만, S62, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S72, 부산)
			
연 번	15	연 번	16
내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S73, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S76, 부산)
			
연 번	17	연 번	18
내 용	균열(0.3mm 이상, S78, 부산)	내 용	균열(0.3mm 미만, S94, 부산)

2) 측벽부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	타일 균열 및 파손(S2, 대구)	내 용	균열(0.3mm 이상, S37, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	타일 파손(S5, 대구)	내 용	타일 파손(S9, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	타일 파손(S46, 대구)	내 용	타일 파손(S98, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	균열(0.3mm 이상, S41, 부산)	내 용	타일 파손(S97, 부산)
		-	
연 번	9		
내 용	타일 파손 보수현황(S97, 부산)		
-		-	

3) 포장부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	스폴링(S2, 대구)	내 용	파손(S22, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	스폴링(S24, 대구)	내 용	스폴링(S41, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	스폴링(S42, 대구)	내 용	파손(S48, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	스폴링(S51, 대구)	내 용	파손(S81, 대구)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	스폴링(S94, 대구)	내 용	스폴링(S96, 대구)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	스폴링(S12, 부산)	내 용	망상균열(S13, 부산)

			
연 번	13	연 번	14
내 용	스폴링(S14, 부산)	내 용	스폴링(S28, 부산)
			
연 번	15	연 번	16
내 용	스폴링(S47, 부산)	내 용	파손(S48, 부산)
			
연 번	17	연 번	18
내 용	스폴링(S155, 부산)	내 용	균열(0.3mm 이상, S87, 부산)

4) 공동구

			
연 번	1	연 번	2
내 용	덮개 파손(S7, 대구)	내 용	덮개 파손(S8, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	덮개 파손(S23, 대구)	내 용	덮개 파손(S29, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	덮개 파손(S33, 대구)	내 용	덮개 파손(S90, 부산)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	덮개 파손(S37, 부산)	내 용	덮개 파손(S44, 부산)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	덮개 파손(S51, 부산)	내 용	덮개 파손(S52, 부산)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	덮개 파손(S59, 부산)	내 용	덮개 파손(S88, 부산)

5) 사면

			
연 번	1	연 번	2
내 용	시점부 절토사면 전경	내 용	중점부 절토사면 전경
금 회 		전 회 	
연 번	3		
내 용	녹생토 유실(2단 사면부 STA.0+20m)		
금 회 		전 회 	
연 번	4		
내 용	녹생토 유실(2단 사면부 STA.0+20m)		

금 회 		전 회 			
연 번	5				
내 용	녹생토 유실(2단 사면부 STA.0-10m)				
					
연 번	6				
내 용	상단부 암괴(2단 사면부 STA.0-10~-20m)				
					
연 번	7		연 번	8	
내 용	배수로 균열(1소단 배수로 STA.0-25)		내 용	측구 균열(상단부 측구 STA.0-25)	

3. 외관조사 및 현장시험 전경

			
연 번	1	연 번	2
내 용	고소작업차를 이용한 외관조사	내 용	고소작업차를 이용한 외관조사
			
연 번	3	연 번	4
내 용	반발경도 시험	내 용	탄산화깊이 측정
연 번		연 번	
내 용		내 용	