

1. 보강토 옹벽(1공구)

1.보강토옹벽(1공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	시점측 전경		1

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	종점측 전경		2

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	블록 균열 (폭 0.3mm) SPAN 4		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	블록 파손 (폭 1.0mm) SPAN 1		4

2. 보강토옹벽(4공구)

2. 보강토조립식옹벽(4공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	시점부 전경		1

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	판넬 파손 (A=0.2X0.2) SPAN 4		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	판넬 파손 (A=0.1X0.1) SPAN 5		4

3. 보강토옹벽(5공구)

3. 보강토옹벽(5공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	전경 사진		1

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	판넬 파손 (A=0.1X0.1) SPAN 2		2

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	판넬 누수흔적 SPAN 3		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (5공구)
			
사진내용	판넬 누수흔적 및 백태 SPAN 7		4

4. 콘크리트옹벽(6공구)

4. 콘크리트옹벽(6공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	시점측 전경		1

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	보수부 재균열(폭 0.1~0.2mm) SPAN 1		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	보수부 재균열(폭 0.1mm) SPAN 5		4

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	조인트부 실란트 파손 JOINT3		5

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (6공구)
			
사진내용	접속부 콘크리트 보수부 들뜸 JOINT 1		6

5. 보강토옹벽(6공구)

5. 보강토옹벽(6공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	전경사진		1

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	상부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	판넬 파손 SPAN 4		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	보강토옹벽 (6공구)
			
사진내용	판넬 이음부 하단 누수 SPAN 8		4

6. 콘크리트옹벽(9공구)

6. 콘크리트옹벽(9공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	시점부 전경		1

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	콘크리트 박락 (A=0.1X0.1) SPAN 1		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	콘크리트옹벽 (9공구)
			
사진내용	콘크리트 표면변색 SPAN 10		4

7. 대동판넬진입로옹벽(10공구)

7. 대동판넬진입로옹벽(10공구)

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	대동판넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	시점부 전경		1

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	대동판넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	대동판넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	조인트부 실란트 파손 JOINT 2		3

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	대동판넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	수직균열 (폭 0.2mm) SPAN 3		4

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	대동관넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	재료분리 SPAN 5		5

과업명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)	시설물명	대동관넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	콘크리트 파손(충돌 흔적) SPAN 7		6