

1. 하도육교



교면포장 A1측 접속도로 교면포장 보수부 재균열



교면포장 S1 식생



교면포장 A2측 접속도로 이물질퇴적



배수시설 A1 배수관 연결부 누수



방호벽 A1측 접속도로 균열(폭 0.2~0.5mm)



방호벽 A1측 접속도로 실란트 손상



신축이음 A2 본체 이물질퇴적 및 체수




신축이음 A2 후타재 접속부 이격



교량받침 A1 SH1 Plate 녹발생



교량받침 A2 SH2 Plate 녹발생



교대 A1 날개벽 실란트 손상





교대 A2 홍벽 누수흔적



A1 차수판 볼트 탈락



A2 차수판 볼트 탈락



2. 홍산3교



교면포장 상행선 S1 아스콘 패임



교면포장 하행선 A1측 접속도로 라벨링



교면포장 하행선 S1 라벨링



배수시설 상행선 S1(A1)
유도배수관 길이부족



배수시설 하행선 S1(A1)
유도배수관 길이부족



방호벽 상행선 S1 균열부 백태



중분대 하행선 S1 균열부 백태



바닥판하면 하행선 S1
물끊기 홈 설치 미흡



교량받침 상행선 A1 SH1 Plate 녹발생



교량받침 상행선 A2 SH4
무수축물탈 및 받침콘크리트 균열



주형 상행선 S1 G4
Plate 매립부 콘크리트 손상



하행선 S1 G3 주형
Plate 매립부 콘크리트 손상



교대 상행선 A1 벽체 누수흔적



교대 상행선 A1 홍벽 콘크리트 들뜸



상행선 A1 차수판 앵커 탈락



하행선 S1 텔리네이트 손상