

# 1. 여차교



교면포장 상행선 S1 라벨링



교면포장 하행선 S3 포트홀



배수시설 하행선 S1  
배수관 연결고리 탈락



배수시설 하행선 S3 배수관 연결재 탈락



하행선 A1측 접속도로 방호벽 단차




방호벽 하행선 S2 망상균열 및 백태



바닥판하면 상행선 S2 망상균열



신축이음 상행선 A1  
후타재 접속부 이격



신축이음 상행선 A2 후타재 균열(폭 0.1mm)



신축이음 하행선 A1 후타재 접속부 이격 및 단차



신축이음 하행선 A1 하부 누수



교량받침 하행선 A1 SH5 고무재 밀림



교량받침 하행선 A2 SH4 Plate 도장손상



교량받침 상행선 P1 SH8 스톱퍼 파손



교량받침 상행선 P1 SH3 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열



가로보 하행선 S3 G4~G5 재료분리



교대 하행선 A1 흉벽  
누수흔적(신축이음 하부 누수)



교각 하행선 P1 코핑부 정면  
균열(폭 0.3mm)



하행선 A1 차수관 탈락



상행선 A1 범면 이격

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|   |   |

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|   |   |


## 2. 안양2교



교면포장 하행선 S1 포장면 균열



바닥판하면 하행선 S1  
오염 및 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 상행선 S1  
균열(폭 0.1~0.2mm)





바닥판하면 상행선 S1  
균열(폭 0.1~0.2mm)



교대 상행선 A1 실란트 손상



교대 상행선 A1  
콘크리트 국부 탈락 및 철근노출



### 3. 삼랑진IC교



교면포장 상행선 S3 라벨링



교면포장 하행선 S2 라벨링



배수시설 하행선 S1 배수관 연결재 탈락




배수시설 하행선 S2 배수구 덮개 망실



하행선 S2 방호벽 균열(폭 0.3mm)




하행선 A2측 접속도로 방호벽 단차(진전없음) 및 콘크리트 박락



바닥판하면 하행선 S3 균열(폭 0.2mm)



바닥판하면 하행선 S1 콘크리트 박락(보수부 재손상)



신축이음 상행선 A1 고무재 손상



신축이음 상행선 A2 후타재 국부 박락



신축이음 하행선 A1  
하부 누수(홍벽 누수흔적)



신축이음 하행선 A2  
후타재 접속부 이격 및 단차



교량받침 하행선 A1 SH3  
받침콘크리트 균열(폭 0.3mm)



상행선 A2 SH7  
받침콘크리트 손상 및 철근노출



교대 하행선 A1 벽체 누수흔적



교대 하행선 A2 홍벽 백태



상행선 A2 점검계단 하부 손상



하행선 A2 법면 법면 이격

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|   |   |

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|   |   |

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|   |   |

