


사면명	기타종사면 102(10공구)	배수시설손상유형 (T Y P E)									
관리이정	17.60km (대구방향)	A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-윗채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (충방향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손
연장(m)/높이(m)	217/28										
사면의경사/경사방향	55/270										



사면명	기타중사면105(9공구)
관리이정	29.21km (부산방향)
연장(m)/높이(m)	110/28
사면의경사/경사방향	65/240

배수시설손상유형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-윗채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (중방향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손

범례


밭목제근요망(수목)

개비온

숏크리트

물탈격자블럭

누수



부산기점 29.21km (9공구 STA3+659),생림2터널 시점부

사면명	기타중사면106(9공구)
관리이정	29.73km (부산방향)
연장(m)/높이(m)	75/42
사면의경사/경사방향	65/11

배수시설손상유형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-윗채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (중방향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손

범례


벌목제근요망(수목)

개비온

숏크리트

물탈격자블럭





누수



부산기점 29.73km (9공구 STA3+180),생림2터널 종점부

사면명	기타종사면107(8공구)
관리이정	34.00km (부산방향)
연장(m)/높이(m)	195/28
사면의경사/경사방향	60/297

배수시설손상유형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-뒷채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (중방향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손



부산기점34.00km (8공구 STA8+395),삼랑진터널 종점부

사면명	기타종사면108(7공구)
관리이정	49.89km (부산방향)
연장(m)/높이(m)	120/7
사면의경사/경사방향	45/70

배수시설손상유형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-뒷채움토사유실	E-배수로연결부단차	F-소단배수로균열 (중방향균열)	G-소단배수로균열 (횡방향균열)	H-소단배수로균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로파손

범례


발목제근요망(수목)

개비온

숏크리트

물탈격자블럭

누수



부산기점 49.89km (7공구 STA2+770),고정1터널 종점부

