

원남교(상) 정밀안전진단 결과표

1. 기본 현황

가. 일반현황						
용역명	국도21호선 목주교 등 4개소 정밀안전진단용역	점검기간	2015. 09. 08 ~ 2015. 12. 28			
관리주체명	예산국토관리사무소	대표자	박희성			
용역사 (공동수급)	(주)다음기술단 우리기술(주)	계약방법	경쟁 입찰			
시설물 구분	교량	종류	도로교	종별	1종	
준공일	2004년 12월 31일	점검금액 (천원)	49,347	안전등급	B	
시설물 위치	충청남도 아산시 음봉면 원남리	시설물 규모	L=330.0m, B=10.5m			
나. 점검 실시결과 현황						
중대결함	- 없음					
점검 주요결과	외관조사 결과 구조적인 손상은 없는 것으로 조사됨 - 교면포장 : 아스콘 소성변형, 파손, 토사퇴적 - 바닥판 : 균열 - 주거터 : 누수흔적, 이물질퇴적, 도장박리, 부식, 매공미처리, 변형, 조명등커버 탈락 - 하부구조 : 균열, 표면변색, 파손 - 받침장치 : 균열, 플레이트 부식, 볼트부식, 고무재 탈락 - 신축이음 : 후타재 망상균열, 본체 토사퇴적 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간, 연석 : 콘크리트 열화, 박락 및 철근노출, 텔리네이트 파손, 균열, 가드레일 변형					
주요 보수·보강	주요보수 : 아스콘 패칭, 표면처리, 주입보수, 단면보수, 채도장, 정비(청소, 교체) 등 주요보강 : 보강 없음					
다. 책임기술자 현황						
구분	성명	과업 참여기간			기술등급	
사업 책임기술자	정해욱	2015. 09. 08 ~ 2015. 12. 28 (112일)			특 급	
분야별 책임기술자	박철	2015. 09. 08 ~ 2015. 12. 28 (112일)			특 급	
	김대욱	2015. 09. 08 ~ 2015. 12. 28 (112일)			특 급	
	그 외 20명	2015. 09. 08 ~ 2015. 12. 28 (112일)			초급~특급	
라. 참고사항						
차기 정밀점검시 중점 점검부위 교면포장 소성변형 진전여부, 바닥판 균열 손상여부 방호벽 콘크리트 열화 열부, 하부구조 균열 여부 정밀안전진단 실시여부 : 불필요						