


지 내 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



지내리




신정리

지 내 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



지내리
↑




↓
신정리

지 내 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

