


어 실 7 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 삼승리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



삼승리



금당리


어 실 7 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 삼승리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



삼승리



금당리


어 실 7 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 삼승리

범례



콘크리트노출



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들음



미세망상



삼승리



금당리


어 실 7 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

금당리 ←



→ 상승리

범례



콘 열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



상승리




↓
금당리

어 실 7 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
	미세망상		

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




어 실 7 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면