





웃 말 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



장암리






외릉리


웃 말 1 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



장암리




외릉리

웃 말 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례


|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 콘 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들음   | 미세망상 |

- ABUT 1 -



① 0.1x1.5x12ea

- ABUT 2 -



② 0.1x1.5x16ea