



구분 : 교면포장 (S1)


범례

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S2)

번호



P2

③ 관열
0.2/0.8(2EA)

④ 관열
0.3/0.8

① 관열
0.3/0.4(2EA)

⑤ 난간연결보
(1EA)

② 관열
0.2/0.6(3EA)

P1



여주
↓

[illegible]


여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S3)

범례




양 평

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S4)




범 례

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S5)

범례

[illegible]



여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S6)


여 주
↓

구분 : 교면포장 (S7)

뎡 레






양 평

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S8)


범례

[illegible]


여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S9)

뎡 레



P9



② 표면 박리
0.5X40.0

P8

③ 난간 연결부 체결볼량
(3EA)



여 주
↓

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S10)

뎡 례



양 평

P10.

④ 균열
0.2/0.6

③ 난간 변형
L=1.0m

⑥ 균열
0.2/0.3

⑦ 그레이팅 유실
1EA

⑤ 균열
0.2/0.4

② 균열
0.2/0.6

① 균열
0.2/0.6(3EA)

P9


여 주
↓

[illegible]



여주대교 정밀안전진단

구분 : 교면포장 (S11)


KEY PLAN



범례

[illegible]


구분 : 바닥판 하면 (S1)

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 바닥판 하면 (S3)

범례



④ 누수흔적 및 오염
1.2X40.0

P2

균열 ①
0.2/1.2(16EA)


여 주
↓

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 바닥판 하면 (S4)

범례




양평

균열 ②
0.2/1.2(14EA)

[illegible]

여주대교 정밀안전진단


구분 : 바닥판 하면 (S7)

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 바닥판 하면 (S8)

품 례



여주대교 정밀안전진단

구분 : 바닥판 하면 (S9)

범례



③ 누수흔적 및 오염
1.2X40.0

P9

공통

④ 누수흔적 및 오염
1.2X40.0

균열 ㉔
0.2/1.2(80EA)

P8


여주 ↓

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 바닥판 하면 (S10)

덫 레



양평

1.2X

(TEA)

균열 ①
0.2/1.2(14EA)

0.2/1.2(15EA)

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 바닥판 하면 (S12)

범례



여주
↓


균열 ①
0.2/1.2(50EA)

[illegible]

여주대교 정밀안전진단


구분 : 바닥판 하면 (S13)

범례


[illegible]

여주대교 정밀안전진단


KEY PLAN



범례



P4



P3


G1

G2


G3

부재명	손상내용		손상물량	비고
거더 외부	1.	부식	A=56.04 m²	
	2.	도장박리	A=10.97 m²	
	3.	도장불량	A=0.18 m²	
	4.	볼트부식	A=2.78 m²	
	5.	도장부식	A=4.11 m²	
	6.	도장박리 및 부식	A=6.0 m²	


KEY PLAN





문 레




P5


[illegible]




P6

[illegible]


KEY PLAN



범례




P 11




⑤ 부식
0.2X0.3

G 1



G2




G3

[illegible]

구분 : 가로보 및 세로보 (S1)

범례


[illegible]

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 가로보 및 세로보 (S2)

뎌레



② 도장 박락
0.6X0.5


P 1

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 가로보 및 세로보 (S3)

범례





P2

[illegible]


여주대교 정밀안전진단

구분 : 가로보 및 세로보 (S4)


범례



① 볼트부식
1.0X1.0



② 도장 박락
0.2X0.2




③ 도장 박락
1.0X0.4


[illegible]

여주대교 정밀안전진단


KEY PLAN



범례




P5



P4

[illegible]


KEY PLAN



범례




P6

[illegible]

구분 : 가로보 및 세로보 (S7)

뎌 레



② 볼트부식
2.0X1.0


③ 도장 박락
0.4X0.3

④ 도장 박락
0.3X0.3


[illegible]

여주대교 정밀안전진단


KEY PLAN



범례




P8

[illegible]


구분 : 가로보 및 세로보 (S9)

여주대교 정밀안전진단


KEY PLAN




문 레



P11




① 볼트부식
2.0X1.0




② 볼트부식
2.0X1.0

[illegible]


KEY PLAN



뎡 레



P12




P 11

구분 : 가로보 및 세로보 (S13)

여주대교 정밀안전진단

구분 : 거더내부 (S1~S2)


범례

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 거더내부 (S3)

범례



[illegible]

구분 : 거더내부 (S5)




구분 : 거더내부 (S6)

범례

[illegible]

구분 : 거더내부 (S7)


범례

[illegible]


여주대교 정밀안전진단

KEY PLAN


중 단 면 도




범례




P8



P8



P8



P7

G3

발주처

여주시청

용역사


[주]한마음 엔지니어링

과업명

여주대교 정밀안전진단


구분 : 거더내부 (S9)

범례

[illegible]

구분 : 거더내부 (S10)



부재명	손상내용	손상물량	비고
-----	------	------	----

[illegible]

여주대교 정밀안전진단

구분 : 거더내부 (S11)


범례



여주대교 정밀안전진단

구분 : 거더내부 (S12)



범례

[illegible]

여주대교 정밀안전진단


구분 : 거더내부 (S13)

범례





여주대교 정밀안전진단


KEY PLAN




범례



< 전 면 >




< 좌 측 면 >




< 우측면 >

[illegible]


KEY PLAN



뎌레



⑩ 균열
0.3/0.2



⑬ 균열
0.2/0.3(3ea)

11 균열

0.1 0.7

⑧ 망상균열 0.8X0.6

9 균열 0.3/1.5

⑥ 균열
0.1/0.3

망상균열
1.0X1.0

< 좌측면 >

< 전 면 >

< 우측면 >

Figure 1: A schematic diagram of a four-allele system. A horizontal line represents a DNA segment with four loci labeled 14, 15, 12, and 1. Below the line, the allele frequencies are given as pairs: 0.2/1.2 for locus 14, 0.1/0.6 for locus 15, 0.2/1.0 for locus 12, and 0.1/0.4 for locus 1. The loci are labeled '균열' (mutation) above them.

○ 균열
0.1/0.4

② 균열 0.1/1.0

①6균열
0.1/0.4

3급 0.1/1.0

④ 균열
0.1/0.7

< 배 면 >

[illegible]

발주처

여주시청

용역사



(주)한마음 엔지니어링

과업명

여주대교 정밀안전진단


구분 : 교각 P7

번호





[illegible]

여주대교 정밀안전진단


KEY PLAN






범례

[illegible]


KEY PLAN





범례

[illegible]


KEY PLAN



번호



< 전 면 >



< 좌측면 >

< 우측면 >

[illegible]