

전 경 사 진



위치	연인교	내용	상부 전경(시점)
----	-----	----	-----------



위치	연인교	내용	상부 전경(종점)
----	-----	----	-----------

전 경 사 진



위치	연인교	내용	측면 전경
----	-----	----	-------



위치	연인교	내용	하부 전경
----	-----	----	-------

전 경 사 진



위치	연인교	내용	RC BOX Girder 내부 전경
----	-----	----	---------------------



위치	연인교	내용	Steel Plate Girder 전경
----	-----	----	-----------------------

근접조사사진



위치	SPG구간	내용	교량점검차량 근접조사	No
				1




위치	SPG구간	내용	교량점검차량 근접조사	No
				2



위치	RCB구간	내용	고소작업차량 근접조사	No
				3



위치	교각 기초부	내용	수상보트 근접조사	No
				4



위치	SPG구간	내용	접근사다리 근접조사	No
				5



위치	RCB구간 거더 내부	내용	도보 근접조사	No
				6

손상 사진



위치	교량상면	내용	횡방향균열 (cw=0.5mm)	No
				7



위치	교량상면	내용	열화, 골재노출	No
				8



위치	교량상면	내용	체수, 토사퇴적	No
				9



위치	교량상면	내용	체수, 토사퇴적	No
				10



위치	교량상면	내용	교대접속부 세굴, 침하	No
				11



위치	교량상면	내용	교대접속부 단차	No
				12

손상 사진



위치	지장물 (한전관로구체)	내용	횡방향균열 (cw=0.3mm)	No
				13




위치	지장물 (한전관로구체)	내용	외부지장물 파손, 탈락	No
				14



위치	지장물 (한전관로구체)	내용	외부지장물 타일파손, 탈락	No
				15



위치	지장물 (한전관로구체)	내용	위험물보호시설 파손	No
				16



위치	지장물 (한전관로구체)	내용	횡방향균열 (cw=0.3mm)	No
				17



위치	지장물 (한전관로구체)	내용	보수부 재손상 (파손, 박리)	No
				18

손상 사진



위치	지장물 (상수도관로)	내용	관 보호공 변형	No
				19



위치	지장물 (상수도관로)	내용	밸브보호공 파손	No
				20



위치	배수시설	내용	연석접속부 토사퇴적	No
				21



위치	배수시설	내용	유도배수공 막힘	No
				22



위치	배수시설 (S11 우측)	내용	배수구 막힘	No
				23



위치	배수시설 (S16 좌측)	내용	배수구 막힘	No
				24

손상 사진



위치	S9 / 좌측난간	내용	기둥부 파손, 철근노출	No 25
----	--------------	----	-----------------	----------




위치	S10 / 우측난간	내용	기둥부 파손, 철근노출	No 26
----	---------------	----	-----------------	----------



위치	S11 / 우측난간	내용	횡방향균열 (cw=0.3mm)	No 27
----	---------------	----	---------------------	----------



위치	S13 / 좌측난간	내용	기둥부 파손, 철근노출	No 28
----	---------------	----	-----------------	----------



위치	S13 / 좌측난간	내용	기둥부 파손	No 29
----	---------------	----	--------	----------



위치	S19 / 우측난간	내용	기둥부 파손	No 30
----	---------------	----	--------	----------

손상 사진



위치	A9 / 신축이음	내용	본체 부식, 유간 토사퇴적	No 31
----	--------------	----	-------------------	----------



위치	S3 / 신축이음	내용	파손	No 32
----	--------------	----	----	----------



위치	S3, G2~G3 / 바닥판하면	내용	균열·백태	No 33
----	----------------------	----	-------	----------



위치	S3, 우측 / 캔틸레버	내용	박리, 철근노출	No 34
----	------------------	----	----------	----------



위치	S4, G1~G2 / 바닥판하면	내용	균열·백태	No 35
----	----------------------	----	-------	----------



위치	S2~S3 / 바닥판하면	내용	거푸집 미제거	No 36
----	------------------	----	---------	----------

손상 사진



위치	S5, G1~G2 / 바닥판하면	내용	균열·백태	No
				37



위치	S5, G2~G3 / 바닥판하면	내용	균열·백태	No
				38



위치	S6, G2~G3 / 바닥판하면	내용	박리	No
				39



위치	S6, G2~G3 / 바닥판하면	내용	파손, 철근노출	No
				40



위치	S6, G1~G2 / 바닥판하면	내용	백태	No
				41



위치	S6, G2~G3 / 바닥판하면	내용	박리	No
				42

손상 사진



위치	S2, G2 / 하부플렌지	내용	도장박리 및 부식	No
				43



위치	S2, G2 / 하부플렌지	내용	변형	No
				44



위치	S3, G1 / 하부플렌지	내용	도장박리 및 부식	No
				45



위치	S3, G2 / 하부플렌지	내용	도장박리 및 부식	No
				46



위치	S4, G2 / 하부플렌지	내용	리벳탈락	No
				47



위치	S4, G2 / 하부플렌지	내용	도장박리 및 부식	No
				48

손상 사진



위치	S4, G2 / 하부플렌지	내용	볼트풀림 및 리벳탈락	No 49
----	-------------------	----	----------------	----------



위치	S3, G1~G2 / 수평보강재	내용	도장박리 및 부식	No 50
----	----------------------	----	--------------	----------



위치	S3, G3 / 수평보강재	내용	접합부 리벳 탈락	No 51
----	-------------------	----	--------------	----------



위치	S6, G2~G3 / 수평보강재	내용	접합부 강재부식	No 52
----	----------------------	----	-------------	----------



위치	S5, G1 / 복부판	내용	도장박리 및 부식	No 53
----	-----------------	----	--------------	----------



위치	S6, G3 / 복부판	내용	도장박리 및 부식	No 54
----	-----------------	----	--------------	----------

손상 사진



위치	S8 / 하부플렌지	내용	보강판 점부식	No
				55



위치	S9 / 하부플렌지	내용	횡방향균열 (cw=0.1~0.3mm)	No
				56



위치	S12 / 하부플렌지	내용	박리	No
				57



위치	S13 / 하부플렌지	내용	보강판 부식	No
				58



위치	S14 / 좌측복부	내용	수직균열 (cw=0.2mm)	No
				59



위치	S16 / 우측복부	내용	보강판 들뜸	No
				60

손상 사진



위치	S17 우측 / 캔틸레버	내용	박리, 철근노출	No
				61



위치	S18 / 우측복부	내용	수직균열 (cw=0.2mm)	No
				62



위치	S1, D2~D3 / 상부플렌지	내용	균열·백태	No
				63



위치	S8, D4~D5 / 상부플렌지	내용	종방향균열 (cw=0.1mm)	No
				64



위치	교대 A1 / 전면벽체	내용	누수흔적, 오염	No
				65



위치	교대 A1 / 전면벽체	내용	보수부 망상균열	No
				66

손상 사진



위치	교대 A1 / 전면 성토부	내용	호안블록 침식, 유실	No
				67



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	강판보강부 도장박리, 부식	No
				68



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	누수흔적, 오염	No
				69



위치	교대 A2 / 우측면	내용	강판보강부 도장박리, 부식	No
				70



위치	교각 P1 / 코핑부 하면	내용	균열·백태	No
				71



위치	교각 P1 / 기둥부 전면	내용	수직균열 (cw=0.1mm)	No
				72

손상 사진



위치	교각 P8 / 기둥부 전면	내용	침식, 골재노출	No
				73



위치	교각 P9 / 기둥부 내측	내용	박리, 녹물	No
				74



위치	교각 P15 / 코핑부 배면	내용	박리	No
				75



위치	교각 P16 / 코핑부 하면	내용	누수흔적, 백태	No
				76



위치	교각 P17 / 기둥부 배면	내용	박리, 철근노출	No
				77



위치	교각 P18 / 코핑부 배면	내용	수직균열 (cw=0.3mm)	No
				78

손상 사진



위치	P8 / 교량받침	내용	상부Plate 및 옆개판 부식	No 79
----	--------------	----	---------------------	----------



위치	P10 / 교량받침	내용	받침Plate 부식	No 80
----	---------------	----	---------------	----------



위치	P17 / 교량받침	내용	받침Plate 부식	No 81
----	---------------	----	---------------	----------



위치	P18 / 교량받침	내용	받침Plate 부식	No 82
----	---------------	----	---------------	----------



위치	교각 P19 / 교량받침	내용	받침Plate 부식, 토사퇴적	No 83
----	------------------	----	---------------------	----------



위치	교대 A2 / 교량받침	내용	토사퇴적, 녹물유출	No 84
----	-----------------	----	---------------	----------

시험 및 측정사진



위치	P7 / 신축이음	내용	1차 유간측정	No 85
----	--------------	----	---------	----------



위치	P9 / 신축이음	내용	1차 유간측정	No 86
----	--------------	----	---------	----------



위치	A1 / 신축이음	내용	2차 유간측정	No 87
----	--------------	----	---------	----------



위치	P9 / 신축이음	내용	2차 유간측정	No 88
----	--------------	----	---------	----------



위치	S18, 하부플렌지 / 강판보강부	내용	타격, 청음조사	No 89
----	-----------------------	----	----------	----------



위치	교대 A1 / 상부 및 접속부	내용	측량조사 (배수구배)	No 90
----	---------------------	----	----------------	----------

시험 및 측정사진



위치	교대 A1 / 홍벽부	내용	기울기측정	No 91
----	----------------	----	-------	----------



위치	교대 A1 / 홍벽부	내용	기울기측정	No 92
----	----------------	----	-------	----------



위치	교대 A2 / 홍벽부	내용	기울기측정	No 93
----	----------------	----	-------	----------



위치	P4 / 교량받침	내용	연단거리측정	No 94
----	--------------	----	--------	----------



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	시험면 전처리 (그라인딩)	No 95
----	-----------------	----	-------------------	----------



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	반발경도시험	No 96
----	-----------------	----	--------	----------

시험 및 측정사진



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	초음파시험	No
				97



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	철근탐사시험	No
				98



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	염화물함유량 시험 시료채취	No
				99



위치	교각 P4 / 기둥부 배면	내용	탄산화깊이 측정시험	No
				100



위치	교각 P15 / 배면 가로보	내용	초음파시험 / 균열깊이측정	No
				101



위치	교각 P15 / 배면 가로보	내용	초음파시험 / 균열깊이측정	No
				102

시험 및 측정사진



위치	S5 G3 / 복부판	내용	강재두께 측정시험	No
				103



위치	S5 G3 / 복부판	내용	강재도막두께 측정시험	No
				104



위치	S11 우측 캔틸레버	내용	철근부식도 측정시험	No
				105



위치	S17 / 교량상면	내용	코어공시체 채취현황	No
				106



위치	교각 P16 / 기둥부 배면	내용	코어공시체 채취현황	No
				107



위치	교대 A2 / 전면벽체	내용	코어공시체 채취현황	No
				108

시험 및 측정사진



위치	교각 P16 / 기둥부	내용	철근직경 확인	No
				109



위치	S2 / 교량상면	내용	피복두께 실측	No
				110



위치	S17 / 교량상면	내용	피복두께 실측	No
				111



위치	A2 / 교량상면	내용	보행통제 안내	No
				112




위치	S17 / 공시체 채취부	내용	마감현황	No
				113



위치	교각 P16 / 공시체 채취부	내용	마감현황	No
				114

현장재하시험 사진



위치	RCB구간	내용	변형률게이지 (ST1)	No
				115




위치	RCB구간	내용	변형률게이지 (ST2)	No
				116



위치	RCB구간	내용	변형률게이지 (ST3)	No
				117



위치	RCB구간	내용	처짐게이지 (DT1~3)	No
				118



위치	RCB구간	내용	처짐게이지 (DT1~3)	No
				119



위치	RCB구간	내용	가속도게이지 (ACC)	No
				120

현장재하시험 사진



위치	RCB구간	내용	재하시험 측정장비	No
				121



위치	RCB구간	내용	정적재하시험 전경(1)	No
				122




위치	RCB구간	내용	정적재하시험 전경(3)	No
				123



위치	RCB구간	내용	정적재하시험 전경(4)	No
				124



위치	RCB구간	내용	동적재하시험 전경(1)	No
				125




위치	RCB구간	내용	동적재하시험 전경(2)	No
				126


현장재하시험 사진



위치	SPG구간	내용	변형률게이지 (ST1)	No
				127



위치	SPG구간	내용	변형률게이지 (ST2)	No
				128



위치	SPG구간	내용	변형률게이지 (ST3)	No
				129



위치	SPG구간	내용	처짐 게이지 (DT1)	No
				130



위치	SPG구간	내용	처짐 게이지 (DT2)	No
				131



위치	SPG구간	내용	처짐 게이지 (DT3)	No
				132

현장재하시험 사진



위치	SPG구간	내용	가속도게이지 (ACC)	No
				133



위치	SPG구간	내용	재하시험 측정장비	No
				134



위치	SPG구간	내용	정적재하시험 전경(1)	No
				135



위치	SPG구간	내용	정적재하시험 전경(2)	No
				136



위치	SPG구간	내용	동적재하시험 전경(1)	No
				137



위치	SPG구간	내용	동적재하시험 전경(2)	No
				138