


삼 교 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

← 가업동



→ 홍문동

범례



홍문동



① 연석 열화
0.5x13.0x2ea

(P1)

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

③ 난간파손
L=2.0

② 배수구막힘
2ea

(A1)

① ②

③

④

유간부 토사퇴적
L=10.0

④

⑤

⑤ 후타재 열화
0.6x10.0



가업동


삼 교 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)



KEY PLAN

← 가업동



→ 홍문동

범례



홍문동



① 연석 열화
0.5x13.0x2ea

P2

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

P1

① ②

③

④ ⑤

② 배수구막힘
2ea



가업동


삼 교 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

← 가업동



→ 홍문동


범례



홍문동



① 연석 열화
0.5x13.0x2ea



가업동

삼 교 교
바닥판 하면 손상현황도
A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

범 례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

홍문동

↑

P1
6/6

1/82/83/84/85/86/87/8

A1
0

① 배수관 주변 백태
0.5x0.5x2ea

② 배수관 파손
2ea

1
3

1
3

↓

가업동


삼 교 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동



가업동


삼 교 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상



홍문동
↑




↓
가업동

삼 교 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




삼 교 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측




배면

삼 교 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면